

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- ☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

PKW-Kombi

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

KS-HF 390

Erstzulassung/Baujahr

19.05.2014

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

WV2ZZZ2KZEX145091

Motor

Diesel, funktionsbereit

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

VW-Caddy 4-Motion, 0603-AZC

Farbe

grün

Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP

142.066 Km, HU fällig

Fahrzeugbrief Nr./Betriebserlaubnis

EH607938

Hubraum / Leistung

1.968 ccm, 81 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Bremsanlage

normaler Verschleiß, funktionsbereit

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Winter, 195/65R15 95T, ~ 4mm

Fahrgestell und Aufbau

Korrosion an Radläufen und Schweller, Schweller links und rechts eingedellt, Innenraumverkleidungen und beide Stoßfänger beschädigt sowie alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren

elektrische Anlage

Batterie schwach, funktionsbereit

Zubehör

AHK

Gesamteindruck

Mit Rücksicht auf die voraussichtlichen Instandsetzungskosten, das anstehende Reparaturrisiko, die anfallenden Nebenkosten, sowie des zu erzielenden Restwertes, ist eine Durchführung der Reparatur aus wirtschaftlicher Sicht nicht zu befürworten. Das Fahrzeug ist zu verkaufen.



Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.
Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.