

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- ☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

PKW, Kombi

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

KS-HF 279

Erstzulassung/Baujahr

19.05.2014, 2014

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

WV2ZZZ2KZEX145112

Motor

Diesel, funktionsbereit, leichter Ölverlust

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

VW Caddy 4 Motion, 0603-AZC

Farbe

grün

Km/Betriebstunden/HU/AU/SP

159.399 Km, HU fällig

Fahrzeugbrief Nr../Betriebserlaubnis

EH607940

Hubraum / Leistung

1.968 ccm, 81 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

Normaler verschleiß

Bremsanlage

Normaler Verschleiß

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Winter, 195/65 R15, verschlissen

Fahrgestell und Aufbau

Kratzer, Dellen und Korrosion vorhanden, Fahrersitzbezug verschlissen, Sitzbank hinten fehlt, Heckwischer fehlt, Seitenteil rechts eingedellt, Stoßfänger vorne und hinten beschädigt, Heckklappenverkleidung beschädigt, sowie alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren. Aufsatzschäden am Fahrzeugunterboden nicht ausgeschlossen.

elektrische Anlage

Funktionsbereit, Batterie schwach

Zubehör

AHK

Gesamteindruck

Durch seinen überwiegenden Kurzstreckeneinsatz ist das Fahrzeug stärker verschlissen als nach der Laufleistung anzunehmen wäre. Mit Rücksicht auf die voraussichtlichen Instandsetzungskosten, das anstehende Reparaturrisiko, die anfallenden Nebenkosten, sowie des zu erzielenden Restwertes ist das Fahrzeug zu verkaufen.



Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benützung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. Es wird **unbedingt** angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.