

☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

PKW, Kombi

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

KS-HF 287

Erstzulassung/Baujahr

12.10.2017, 2017

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

WV2ZZZ2KZJX033380

Motor

**Diesel, Defekt, Zahnriemen übergesprungen,
NICHT FAHRBEREIT !**

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

VW Caddy 4-Motion, 0603-BSX

Farbe

grün

Km/Betriebstunden/HU/AU/SP

104.220 Km, HU 11/2026 fällig

Fahrzeugbrief Nr../Betriebserlaubnis

EU850447

Hubraum / Leistung

1.968 ccm, 90 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

Erhöhter verschleiß

Bremsanlage

normaler Verschleiß

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Winter, 205/55 R16 87H, 4x ~ 5 mm

Fahrgestell und Aufbau

**Leichte Kratzer und örtliche Dellen vorhanden, Sitzbezug Fahrersitz
beschädigt, Innenraum verschmutzt, sowie alters- und
nutzungsbedingte Gebrauchsspuren, Motorverkleidungen wurden
zur Diagnose demontiert, liegen im Kofferraum.**

elektrische Anlage

Funktionsbereit

Zubehör

AHK

Gesamteindruck

**Durch Motorschaden ausgefallen. Eine Reparatur unter Wahrung wirtschaftlicher Grundsätze ist nicht
möglich, da den hohen Kosten kein entsprechender Wertzuwachs gegenübersteht. Ich schlage vor das
Fahrzeug zu verkaufen.**



Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder
Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.
Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.