## Der kraftfahrzeugtechnische Beamte der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main Lz 112

Ort und Datum

Bebra den 09.09.2025

HFT

	<ul><li>✓ Aussonderungsgutachten</li><li>✓ Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung</li></ul>	
Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für		
_		spätestens
aussonderungsreif, und zwar		
noch einsatzfähig innerhalb der	.,	1" 6" 1
Landesverwaltung	vorscniag z	zur künftigen Verwendung
I		
1. Allgemeines		
Fahrzeugart/Geräteart		/p. und KBA Schlüssel
Kombilimousine		y 0603/AZC
amtl. Kennzeichen/KE – Nr.	Farbe	
KS-HF 459	Grün	
Erstzulassung/Baujahr		sstunden/HU/AU/SP
21.05.2012	200.314kr	n abgelesen HU 10/2025 lt. Angabe
Fahrgestell - Nr./Gerätenummer		f/Zulassungsbescheinigung/Betriebserlaubnis
WV2ZZZ2KZCX150908  Motor	EB187995 Hubraum /	
Diesel (Euro 5)	1.968ccm	
Diesei (Luio 3)	1.30000111	7 0 1 K V V
2. Technische Feststellungen		
Antriebsaggregate		
Motor Betriebsfähig, Motorraum stark verschmutzt,		
Ventildeckel öl feucht		
Triebwerksteile/Achsenantrieb		
normaler Verschleiß		
Vorderachse, Lenkung		- Exe
normaler Verschleiß		
Bremsanlage		<b>主有华泽西州</b> 北美国外的
erhöhter Verschleiß  Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe		
4 St. 195/65 R15 91T vorne M+S hinten Sommer, Profiltiefe 4mm		
Ersatzrad vorhanden		
Fahrgestell und Aufbau		
Kratzer und klein Dellen am gesamten Fahrzeug, Korrosionsschäden		
zum Teil stark, Sitze Verschlissen und verschmutzt, Handbremse		
Knopf defekt, Innenverkleidung starke Gebrauchsspuren und zum		
Teil verschlissen. Stoßfängerverkleidung vorne gerissen.		
Dem Einsatz (Gelände) entsprechend strake Gebraud	hsspuren.	
elektrische Anlage		
normaler Verschleiß		
Zubehör		
Anhängerkupplung		
Gesamteindruck Bedingt durch Alter, der Laufleistung von mehr als 200.000km und den überwiegenden Einsatz auf		
unbefestigten Wegen im Forst ist das Fahrzeug störanfällig und durch häufig erforderliche Reparaturen		
sehr kostenintensiv, die Grenze seiner wirtschaftlichen Nutzbarkeit ist erreicht. Ich schlage vor, das		
Fahrzeug zu verkaufen.	cii itulzbai kell l	St Circiont. Ion Schage voi, uas
Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder		
Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.		
Es wird dringend angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.		