



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

ING.-BÜRO GELBE + KOLLEGEN - Mainzer Straße 121 - 65189 Wiesbaden

Landeshauptstadt Wiesbaden
Amt 34
Postfach 39 11
65029 Wiesbaden



**EXPERT
PARTNER**

FAHRZEUGBEWERTUNG

Nummer: 260024CB

Datum: 06.01.2026

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugart	Pkw	Amtl. Kennzeichen	WI-BS 82
Aufbau	Schräghecklimousine	Sitzplätze	5
Hersteller	Hyundai	Zahl der Türen	5
Typ	i30	Zahl der Vorbesitzer	n.b.
Untertyp	blue Classic	Farbe	Ara Blue
KBA Nr.	1349/ACL	Erstzulassung	03.01.2017
Fahrgestellnummer	TMAD251UAHJ370618	Nächste HU	12.2023
Motorart	Diesel	Abgelesener km-Stand	Nicht ablesbar
Zylinderanzahl	4	Angegebener km-Stand	120974 km Letzte HU
Hubraum	1582 ccm	Reifengröße vorn	195/65 R 15 91T
Leistung	81 kW	Reifengröße hinten	195/65 R 15 91T
Leergewicht	1364 kg	Fabrikat vorn	Firestone Winterhawk 3
Zul. Gesamtgewicht	1920 kg	Fabrikat hinten	Firestone Winterhawk 3
		Profiltiefe (mm)	VR 1,0 HR 4,0 VL 1,0 HL 4,0

Ergebnis:

Die auf den 06.01.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges nach den Bewertungsrichtlinien sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren hat zu folgendem Ergebnis geführt:

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden

Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18

info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömler* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömler-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVS, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

Bewertung 260024CB:

Das Fahrzeug wurde am 05.01.2026 in Mainz-Kastel, St.-Florian-Str. 4 im verschlossenem Zustand besichtigt.

Sonderzubehör und Ausstattung:

Kühlergrill verchromt, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel asphärisch, Leuchtweitenregelung, Nebelscheinwerfer, Abbiegelicht, Licht-aus-Automatik, Tagfahrlicht LED, Heckscheibenwischer, Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte, Stoßfänger Wagenfarbe, Verglasung getönt, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Heckscheibe heizbar, Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), 4 Lautsprecher, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Drehzahlmesser, Bordcomputer, Außentemperaturanzeige, Reifendruck-Kontrollsystem, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System, Seitenairbag vorn, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Klimaanlage, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitz vorn links höhenverstellbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Fensterheber elektrisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Türentriegelung automatisch (bei Unfall), Türgriffe außen Wagenfarbe, Seitenaufprallschutz, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Gurtstraffer, Zündschloss beleuchtet, Gepäck-/Laderaumleuchte, Handschuhfach beleuchtet, Sonnenblenden mit Spiegel, Wegfahrsperrre (elektronisch), Alarmanlage, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Brillenhalter im Dachhimmel integriert, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Anti-Blockier-System (ABS), Elektr. Bremskraftverteilung, Scheibenbremse hinten, Bremsscheiben 15", Bremsassistent, Stahlfelgen 6x15, Reifen 195/65 R15 ..V, Reifen-Reparaturkit, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Servolenkung, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Traktionskontrolle (TCS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Batterie 36 Ah, Start/Stop-Anlage, Rußpartikelfilter, Motorhaubenisolierung, Karosserie: 5-türig, Getriebe 6-Gang, Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CRDi KAT, Metallic-Lackierung, Modellpflege

Wertbeeinflussende Faktoren:

- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - stark verschmutzt und vereist
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Motorprobelauf - nicht möglich
- Fahrzeugdokumente - nicht vorhanden
- Bremse rundum - stark korrodiert
- Reifen vorne - unter Verschleißgrenze
- Stoßfängerverkleidung vorne - rechts unten gebrochen und links verschürft
- Kotflügel links - flächig eingedrückt



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

- Radhausschalen vorne - beidseitig lose
- Stoßfängerverkleidung hinten - verschürft
- Seitenwand rechts - Delle
- Türen rechts - verkratzt
- Außenspiegel links - verschürft

Wir versichern, dass wir die Wertschätzung nach bestem Wissen und Gewissen, unberücksichtigt parteilicher Interessen, gefertigt haben.

Die Sachverständigen



Christian Bleßmann



Dr. Marc Trömler

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden

Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18

info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömler* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömler-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVS, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 260024CB

Datum: 06.01.2026

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004

