



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

ING.-BÜRO GELBE + KOLLEGEN - Mainzer Straße 121 - 65189 Wiesbaden

Landeshauptstadt Wiesbaden
Amt 34
Postfach 39 11
65029 Wiesbaden



**EXPERT
PARTNER**

FAHRZEUGBEWERTUNG

Nummer: 260026CB

Datum: 06.01.2026

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugart	Transporter	Amtl. Kennzeichen	Ohne
Aufbau	Kasten Hochraum	Sitzplätze	3
Hersteller	Mercedes-Benz	Zahl der Türen	4
Typ	Sprinter	Zahl der Vorbesitzer	n.b.
Untertyp	310/311/313/314/316 CDI	Farbe	Arktikweiß
KBA Nr.	1313/BHS	Erstzulassung	09.09.2010
Fahrgestellnummer	WDB9066351S484072	Nächste HU	03.2024
Motorart	Diesel	Abgelesener km-Stand	324445 km
Zylinderanzahl	4	Angegebener km-Stand	324445 km
Hubraum	2143 ccm	Reifengröße vorn	235/65 R 16 C 121/119R
Leistung	120 kW	Reifengröße hinten	235/65 R 16 C 121/119R
		Fabrikat vorn	Continental Van Contact 4 Season
		Fabrikat hinten	Continental Van Contact 4 Season
		Profiltiefe (mm)	VR 4,0 HR 4,0 VL 4,0 HL 4,0

Ergebnis:

Die auf den bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges nach den Bewertungsrichtlinien sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren hat zu folgendem Ergebnis geführt:

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Bewertung 260026CB:

Das Fahrzeug wurde am 05.01.2026 in Mainz-Kastel, St.-Florian-Str. 4 besichtigt.

Sonderzubehör und Ausstattung:

Raucher-Paket, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Leuchtweitenregelung, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Adaptives Bremslicht, 3. Bremsleuchte, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Anzeige für Waschwasserstand, Airbag Fahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Fensterheber elektrisch 2-fach, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Kindersicherung, Wegfahrsperre, Lastenverankerung / Verzurrösen, Anti-Blockier-System (ABS), Bremssystem mit ABS+ASR, Bremsassistent, Stahlfelgen 6,5x16, Reifen 235/65 R16C ...R, Servolenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Batterie 74 Ah, Partikelfilter, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Antriebsart: Heckantrieb, Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, Radstand 4325 mm, Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Karosserievariante: Hochdach, Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), Wärmeschutzverglasung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Rückspiegel innen, Audiosystem Sound 5, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Laderaumtrennwand mit Fenster, Markierungsleuchten seitlich, Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Reserverad in Fahrbereifung, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Flügeltüren am Heck erhöht und Hochdach, Heckscheibenwischer

Wertbeeinflussende Faktoren:

- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Motorprobelauf - nicht möglich
- Fahrzeugdokumente - nicht vorhanden
- Bremse rundum - stark korrodiert
- Seitenwand links - flächig korrodiert, Dellen und Kratzer
- Stoßfängerverkleidung hinten - verschürft
- Scheinwerfer rechts gebrochen
- Kühlergrillrahmen - lose
- Motorhaube - korrodiert
- Stoßfängerverkleidung vorne verschürft

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

- Tür vorne links - korrodiert
- Tür vorne rechts - korrodiert und Dellen
- Trittbrett hinten - stark korrodiert
- Beide Fenster vorne - offen
- Schiebetür rechts Korrosion
- Seitenwand rechts - Korrosion, Dellen und Kratzer

Wir versichern, dass wir die Wertschätzung nach bestem Wissen und Gewissen, unberücksichtigt parteilicher Interessen, gefertigt haben.

Die Sachverständigen



Christian Bleßmann



Dr. Marc Trömner

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18

info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Fahrzeugaufwertung 260026CB

Datum: 06.01.2026

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004





GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Fahrzeugaufwertung 260026CB

Datum: 06.01.2026

Bild Nr. 005

Bild Nr. 006



Bild Nr. 007

Bild Nr. 008

