



Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen Vom
BE26-10002-JK 05.01.2026

Auftraggeber
Südwestrundfunk Anstalt des Öffentl . Rechts
Hans-Bredow-Str. 18
76530 Baden-Baden



Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	Südwestrundfunk Anstalt des Öffentl . Rechts Hans-Bredow-Str. 18 76530 Baden-Baden Ja
Sachverständige	Name Straße PLZ Ort E-Mail Telefon Mobil	Jens Kaufmann Kriegsstr. 212 76135Karlsruhe Jens@sv-kaufmann.de 01605088832 07211838676
Auftrag	Datum Erteilt durch	18.12.2025 Auftraggeber

Vorwort

Gemäß Auftrag vom 18.12.2025 durch Auftraggeber wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug am 18.12.2025 besichtigt. Auftragsgemäß soll der Händlereinkaufspreis des Fahrzeuges ermittelt werden. Das Fahrzeug wurde lediglich im abgestellten Zustand besichtigt. Eine vollständige Untersuchung des Unterbodens war nicht möglich, der Unterboden konnte nur im sichtbaren Bereich und im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten in Augenschein genommen werden. Eine Probefahrt wurde im Zuge der Begutachtung nicht durchgeführt, sodass keine Aussagen zum Fahrverhalten, zu möglichen Geräuschentwicklungen unter Last oder zum Zustand der fahrdynamisch relevanten Bauteile gemacht werden können. Beurteilungen hinsichtlich der betriebstechnischen Funktionen und Systeme beruhen ausschließlich auf einer Sichtprüfung. Eine weitergehende Diagnose oder Prüfung der Funktionstüchtigkeit einzelner Komponenten war nicht Bestandteil der Untersuchung.

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	BAD Y 822
Hersteller	Ford
Modell/Haupttyp	Mondeo Turnier (CNG)
Untertyp	Business Edition
Baujahr	2017
Erstzulassung	01.02.2018
Letzte Zulassung	01.02.2018
Fahrzeugart	Kombi
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WF0FXXWPCFHE29146
Schlüssel-Nr.	8566/BJB
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	6-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	110 kW / 1.997 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Abgasnorm	EU6

Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung im Original vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten.

Ausstattung

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde mit dem DAT System durchgeführt.

Serienausstattung

- ✓ 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- ✓ 9 Lautsprecher
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- ✓ Audiobedienung am Lenkrad
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bodenleuchte im Außenspiegel
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Coming-Home-Lichtfunktion
- ✓ Dachreling (Aluminium)
- ✓ Einstiegschienen vorn
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- ✓ Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- ✓ Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- ✓ Ford SYNC 3 mit Navigation
- ✓ Frontscheibe heizbar
- ✓ Fußmatten Teppich
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Intelligent Protection System (IPS)
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Kindersicherung elektrisch
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- ✓ Kühlergrill schwarz
- ✓ Lendenwirbelstütze vorn
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- ✓ Leseleuchte vorn
- ✓ Leseleuchten im Fond
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- ✓ My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Parkpilotensystem hinten
- ✓ Parkpilotensystem vorn und hinten
- ✓ Reifen 215/60 R16 ..V
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Reserverad als Notrad
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- ✓ Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung elektrisch
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sondermodell Business Edition
- ✓ Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- ✓ Tagfahrlicht
- ✓ Türgriffe außen lackiert
- ✓ USB-Anschluss
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- ✓ Winter-Paket
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- ✓ Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- ✓ Fahrassistenz-System: Active City Stop
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennung-Sensor
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- ✓ Fzg. ohne Pedal Abdeckung
- ✓ Gepäckraum-Abtrennung (Gitter)
- ✓ Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Kühlerjalousie, regelbar
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Scheibenwischer mit Regensor
- ✓ Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- ✓ Sicht-Paket
- ✓ Sonderlackierung Frost-Weiß

Zustand

Allgemeinzustand	mittel
Lack	Frost-Weiß Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	0
Laufleistung abgelesen	138.632 km
Nächste HU	03.2027


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/60 R 16
Profiltiefe	7,2 mm
Hersteller	Semperit
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	215/60 R 16
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Semperit
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	215/60 R 16
Profiltiefe	7,2 mm
Hersteller	Semperit
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	215/60 R 16
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Semperit
Art	Winter

Schadenbeschreibung

Steinschlagschäden Frontbereich, Lackkratzer Stoßfänger vorne unterhalb, Lackschäden Stoßfänger vorne rechts, Lackkratzer Außenspiegel rechts, Steinschlagschäden A-Säule rechts, Steinschlag Windschutzscheibe, Streifschaden Tür und Seitenwand hinten rechts, Lackschäden Stoßfänger hinten, kleine Delle Radlauf links, kleiner Lackschaden Seitenwand h.l., Kleine Delle Dachholm links, kleine Delle und Lackschäden Tür hinten links, Tür griff v.l. Beschädigt, Lackkratzer Außenspiegel links, Lackschäden Kotflügel v.l.

Wertermittlung

Der ermittelte Fahrzeugwert berücksichtigt das Baujahr, sowie den Allgemeinzustand und die Festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeugs zum Bewertungsdatum und die Annahme, dass die betriebstechnischen Einrichtungen funktionieren in die Wertermittlung eingeflossen.

Ermittlung Fahrzeugwert

Der Grundwert des Fahrzeugs wurde mit einer DAT-Bewertung ermittelt. Für ausstehende Reparaturen wurde eine Schadenskalkulation mit DAT erstellt, deren Reparaturkosten zu 75 % vom Fahrzeugwert abgezogen werden. Bei den Arbeitslöhnen in der Kalkulation wurden die durchschnittlichen DEKRA Reparatur-Stundensätze (DRS) der Region verwendet.

Angerechnete Reparaturkosten	- 5.997,60 €
75 % von 8.086,26 €	
Summe Ab- & Aufwertungen	-5.997,60 €
Grundwert (Händler-Verkaufspreis, brutto)	11.975,00 €
Ab- & Aufwertungen	-5.997,60 €
Händlerverkaufspreis (regelbesteuert – inkl. 954,38 € MwSt.)	5.977,41 €
Händlerverkaufspreis (zzgl. MwSt.)	5.023,03 €
abzgl. Händlermarge (ca. 15 % vom Händlerverkaufspreis)	898,48 €
Händlereinkaufspreis (regelbesteuert – inkl. 810,92 € MwSt.)	5.078,92 €
Händlereinkaufspreis (zzgl. MwSt.)	4.268,00 €

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 34 Seiten
- 52 Fotos

Karlsruhe, den 05.01.2026

Der Sachverständige



Jens Kaufmann

Maschinenbauingenieur B.Eng (FH)

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Steinschlagschäden Frontbereich

Foto 14



Steinschlagschäden Motorhaube

Foto 15



Foto 16



Foto 17



Lackkratzer Stoßfänger vorne unterhalb

Foto 18



Lackschäden Stoßfänger vorne rechts

Foto 19



Foto 20



Foto 21



Lackkratzer Außenspiegel rechts

Foto 22



Steinschlagschäden A-Säule rechts

Foto 23



Steinschlag Windschutzscheibe

Foto 24



Foto 25



Streifschaden Tür und Seitenwand hinten rechts

Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Lackschäden Stoßfänger hinten

Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



kleine Delle Radlauf links

Foto 36



kleiner Lackschaden Seitenwand h.l.

Foto 37



Foto 38



Kleine Delle Dachholm links

Foto 39



kleine Delle und Lackschäden Tür hinten links

Foto 40



Foto 41



Tür griff v.l. Beschädigt

Foto 42



Lackkratzer Außenspiegel links

Foto 43



Lackschaden Kotflügel v.l.

Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50




Foto 51



Foto 52

