

- ☒ **Aussonderungsgutachten**
☐ **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- ☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

- ☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

PKW

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

KS-HF 570

Erstzulassung/Baujahr

09.11.2016, 2016

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

UU1HSDJ9G56206219

Motor

Diesel, funktionsbereit

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

Dacia Duster 4x4, 8212-ADJ

Farbe

grau

Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP

174.561 Km, HU fällig

Fahrzeugbrief Nr../Betriebserlaubnis

ES170314

Hubraum / Leistung

1.461 ccm, 80 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

normaler verschleiß

Bremsanlage

normaler Verschleiß

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Winter, 215/65R16 98H 4x ~ 6 mm

Fahrgestell und Aufbau

**Kratzer und Dellen vorhanden, Innenraum verschmutzt,
Türschloss links und rechts defekt, Stoßfänger vorne und
hinten beschädigt, Nebelscheinwerfer rechts gebrochen, sowie
alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren.**

Beschädigungen am Fahrzeugunterboden nicht ausgeschlossen.

elektrische Anlage

Funktionsbereit, Batterie schwach

Zubehör

AHK

Gesamteindruck

**Durch seinen überwiegenden Einsatz auf unbefestigten Wegen im Forst ist das Fahrzeug stärker
verschlissen als nach der Laufleistung anzunehmen wäre. Die Grenze einer wirtschaftlichen
Nutzungsmöglichkeit ist erreicht. Ich schlage vor, das Fahrzeug zu verkaufen.**



Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder
Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.
Es wird **unbedingt** angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.