

- ☒ **Aussonderungsgutachten**
☐ **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- ☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

- ☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

PKW, Fz.z.Pers.bef. Kombi

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

KS-HF 333

Erstzulassung/Baujahr

15.04.2015, 2025

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

WV2ZZZ2KZFX128014

Motor

Diesel funktionsbereit

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

VW Caddy, 4Motion, 0603-AZC

Farbe

grün

Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP

143.584 Km, HU fällig

Fahrzeugbrief Nr./Betriebserlaubnis

EK931196

Hubraum / Leistung

1.968 ccm, 81 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

Erhöhter Verschleiß

Bremsanlage

Normaler Verschleiß

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

195/65R15 Winter, 4x ~ 3 mm, hinten rechts beschädigt (ohne Luft)

Fahrgestell und Aufbau

Kratzer, Dellen, und Korrosion vorhanden, Stoßfänger vorne und hinten verschrammt, Innenraum verschmutzt, sowie alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren.

Aufsetzschäden und Beschädigungen am Fahrzeugunterboden !

elektrische Anlage

Funktionsbereit, Batterie schwach.

Zubehör

AHK

Gesamteindruck

Durch seinen überwiegenden Einsatz auf unbefestigten Wegen im Forst ist das Fahrzeug stärker verschlissen als nach der Laufleistung anzunehmen wäre. Die Grenze einer wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeit ist erreicht. Ich schlage vor, das Fahrzeug zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.
Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.

