

DEKRA Automobil GmbH

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen

Ansprechpartner:

Schadengutachten

Kennzeichen

AC VD105

Schadennummer 2026.71.5.30748

Schadenart	Kasko
Vertragsgrundlagen	AKB
Schadentag	15.01.2026
Versicherungsnehmer	Stadt Aachen, Aureliusstr. 2, 52064 Aachen
Auftraggeber	
Ihr Auftrag vom	13.03.2026, per e-Mail durch
Besichtigung	17.03.2026 um 09:00 Uhr Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Reparaturauftrag	liegt nicht vor
Plausibilität	plausibel
Vorschaden	vorhanden

Zusammenfassung und Ergebnis

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Reparaturkosten	16.768,92 EUR	19.955,01 EUR
Wiederbeschaffungswert	differenzbesteuert 18.536,59 EUR	19.000,00 EUR
Schadenverhältnis	106%	
Restwert	8.033,61 EUR	9.560,00 EUR
Gebot gültig bis: 08.04.2026		

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 13.03.2026 wurde ein Schadengutachten unter Kaskogesichtspunkten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch [REDACTED]

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.03.2026 um 09:00 Uhr durch [REDACTED] bei Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in beschädigtem Zustand.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Im Falle einer Schadenerweiterung oder bei Schwierigkeiten im Rahmen der Ersatzteilbeschaffung ist die DEKRA Niederlassung zu benachrichtigen, damit ggf. eine Nachbesichtigung vorgenommen werden kann. Betroffene Altteile sind bis zur Nachbesichtigung aufzubewahren.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Es konnten keine Angaben zu Vorschäden eingeholt werden. Feststellungen am Fahrzeug werden in Art und Umfang unter Vorschäden dokumentiert.

Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass eine Vorsteuerabzugsberechtigung des Versicherungsnehmers besteht.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Stadt Aachen Ordnungsamt, Blondelstr. 9-21, 52062 Aachen
Kennzeichen	AC VD105
Tag der Erstzulassung	06.12.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	06.12.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbezeichnung	Transit Connect (CHC)(2013->) / TransitConnect 1.5 EcoBlue 240 (L1)

Aufbauart	Trend S/S PKW
HSN / TSN	Transporter
Fahrzeug-Ident.-Nr.	8566 / BMN
Radstand	WF06XXWPG6NB26512
Türen	2662
Sitzplätze	5
Farbe	5
Lackierung	Silber
Polster / Farbe	PNZJB0
Energiequelle / Kraftstoff	Stoff / Schwarz
Motorart / Zylinderanzahl	Diesel
Leistung / Hubraum	Reihenmotor / 4
Schadstoffklasse	88 kW / 1499 cm ³
Getriebe / Gänge	EURO6;WLTP;AQ;PI/CI; N1 II
Felgen	Automatik / 8
Km-Stand abgelesen	Leichtmetall
	23.397

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 16 97 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 16 97 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 16 97 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 16 97 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, 3. Bremsleuchte, AUX-IN-Anschluss, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Batterie 60 Ah, Batterie verstärkt, Bord-/Verbrauchscomputer, Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenten-System: Pre-Collision-System, Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links, Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts, Fensterheber elektrisch vorn, FordPass Connect inkl. eCall, Frontscheibe heizbar, Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen), Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckklappe verglast, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie/Aufbau: Kombi, Kindersicherung elektrisch, Klimaanlage, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT, PKW-Zulassung, Radstand 2662 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5, Schaltpunktanzeige, Schiebetüren beidseitig, Servolenkung elektrisch, Sitz-Paket 45, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Starter-Paket, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum, USB-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung für Dieselmotor

Sonderausstattung

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC), Airbag-Paket, Audio-Paket 9, Extra erhöhte Nutzlast, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion, Metallic-Lackierung, Parkpiloten-System vorn und hinten, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung


Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Hergangsschilderung

Der Schaden soll nach Angaben des Auftraggebers am 15.01.2026 durch einen Verkehrsunfall entstanden sein. Der Schadenhergang wurde durch die Reparaturwerkstatt wie folgt geschildert:
Die Fahrerin bzw. der Fahrer des Versicherungsnehmer-Fahrzeuges sei mit diesem gegen und über eine Verkehrsinsel gefahren. Durch den Zusammenstoß soll das Fahrzeug des Versicherungsnehmers im Frontbereich sowie am an der Vorderachse beschädigt worden sein.

Schadensfeststellung

Hauptbeschädigungsbereich



Schadensbeschreibung

Ausgehend vom vorgefundenen Schadenbild war der Stoßfänger vorne gebrochen, der Kotflügel vorne rechts war deformiert, die Kotflügelbank vorne rechts war deformiert, der Scheinwerfer vorne rechts war gebrochen, die Motorhaube war deformiert, die Frontmaske war gebrochen, die Tür vorne rechts war angestoßen und verschrammt, das Rad vorne rechts war angestoßen und verschoben, der Querlenker vorne rechts war angestoßen und verschrammt. Weitere Details sind der Schadenkalkulation und/oder der Lichtbildanlage zu entnehmen.

Plausibilität

Der gegenständliche Schaden kann mit dem geschilderten Hergang in Einklang gebracht werden.

Vorschäden

Unreparierte Vorschäden

An dem Fahrzeug / Objekt wurden, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, folgende unreparierte Vorschäden festgestellt:

Heckklappe eingedrückt und verschrammt

Instandsetzung

Hinweise zum Reparaturweg

Die maßgeblichen Gesichtspunkte bei der Festlegung des Reparaturweges waren die fachgerechte und wirtschaftliche Wiederherstellung des beschädigten Fahrzeuges/Objektes. Soweit erforderlich wurden bei dem aufgezeigten Reparaturweg die Vorgaben des Herstellers und die dem Stand der Technik angemessenen Reparaturmöglichkeiten berücksichtigt.

Aufgrund der vorliegenden Deformation des Lenktrapezes ist von einer Überbeanspruchung des Lenkgetriebes auszugehen. Ein Austausch des Lenkgetriebes ist daher erforderlich.

Aufgrund der äußerlichen Schadenmerkmale wurden der/die gegenständlichen Reifen aus Sicherheitsgründen zur Erneuerung vorgesehen. Eine weitergehende Prüfung zur Beurteilung der Beschädigung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Art und Umfang des Schadens erfordern den Einsatz einer Richtbank. Dies wurde in der Schadenkalkulation berücksichtigt.

In der Kalkulation wurde eine Lackangleichung in den angrenzenden Bauteilen nicht berücksichtigt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass bei diesem Farbton im Zuge der Lackvorbereitung festgestellt wird, dass zur Vermeidung von wahrnehmbaren Farbtondifferenzen eine Lackangleichung erforderlich wird.

Reparaturauftrag

Nach Kenntnis des Sachverständigen war kein Reparaturauftrag erteilt.

Reparaturkosten

Aus der in der Anlage beigefügten Schadenkalkulation Nr: 2193 vom 17.03.2026 sind die Lohn- und Ersatzteilkosten sowie der Reparaturweg im Detail zu entnehmen. Die Reparaturkosten wurden wie folgt nach dem System DAT ermittelt:

Lohnkosten	ohne MwSt.	3.694,95 EUR
Nebenkosten	ohne MwSt.	20,00 EUR
Lackierkosten	ohne MwSt.	3.048,61 EUR
Ersatzteilkosten	ohne MwSt.	10.005,36 EUR
Gesamtkosten	ohne MwSt.	16.768,92 EUR
	19.0% MwSt.	3.186,09 EUR
	mit MwSt.	19.955,01 EUR

Hinweise zur Kalkulation

Der Kalkulation liegen folgende Verrechnungssätze zu Grunde:

Mechanik	ohne MwSt.	178,50 EUR/Std.
Karosserie	ohne MwSt.	178,50 EUR/Std.
Elektrik	ohne MwSt.	178,50 EUR/Std.
Lohnfaktor Lack	ohne MwSt.	201,75 EUR/Std.
Kalkulationsmethode Lacklohn		AZT
Lackmaterial anteilig Fläche		100%

Legende AW = Arbeitswerte ME = Materialeinheiten

Die Kalkulation basiert auf dem Lohnfaktor einer Fachwerkstatt in der Region des Besichtigungsortes. Der Kalkulation liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers (UPE) zu Grunde.

Wertermittlung

Wiederbeschaffungswert

Es wurde eine Ermittlung des Fahrzeugwert- /Objektwertes, bezogen auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Schadeneintritt, durchgeführt. Unter Berücksichtigung von Alter, Zustand, Laufleistung und Sonderzubehör sowie aller wertbildenden Faktoren und der örtlichen Marktlage ermittelt sich ein Wiederbeschaffungswert in Höhe von:

	mit MwSt.	19.000,00 EUR
	ohne MwSt.	18.536,59 EUR

Vergleichbare Fahrzeuge / Objekte werden überwiegend differenzbesteuert angeboten.

Vor- und/oder Altschäden gemäß obiger Erwähnung wurden bei der Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes berücksichtigt.

Schadenverhältnis

Aus dem Verhältnis von Wiederbeschaffungswert und Reparaturkosten ergibt sich unter Berücksichtigung gegebenenfalls anfallender Werte und Kosten (Aufschläge, Abschläge, Verbringungskosten, Teilschäden, Wertminderung) ein Schadenverhältnis in Höhe von:

106%

Restwert


Gemäß vorliegendem Auftrag wurde der Restwert am regionalen und überregionalen Markt ermittelt. Dabei wird unterstellt, dass das Fahrzeug / Objekt zu dem in diesem Gutachten beschriebenen und abgebildeten Zustand veräußert wird. Als Restwert ergibt sich demnach ein Betrag von:

	ohne MwSt.	8.033,61 EUR
	19% MwSt.	1.526,39 EUR
	mit MwSt.	9.560,00 EUR

Das Restwertgebot ist gültig bis 08.04.2026.

Vor Verwertung des Fahrzeuges / Objektes ist gemäß AKB die Weisung des Versicherers einzuholen.

Angebot/e zum Restwert

Restwertbieter	RW gültig bis	ohne MwSt.	mit MwSt.
	08.04.2026	8.033,61 EUR	9.560,00 EUR

Schlusswort

Dieses Gutachten betrifft Feststellungen am Fahrzeug / Objekt und die hieraus gewonnenen technischen Erkenntnisse sowie die Kalkulation der zu erwartenden Instandsetzungskosten bzw. die Ermittlung weiterer schadens- und wertbildender Faktoren. Die Wertung des Schadens auf versicherungs-, vertrags- bzw. haftpflichtrechtliche Folgen obliegt dem Versicherer und dem Anspruchsteller bzw. dem Versicherungsnehmer.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Schadenkalkulation Nr.: 2193 vom 17.03.2026

Fotoanlage

Restwertangebot

Verteiler: Duplikat an Stadt Aachen, Aachen

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Aachen 52068 Aachen Rottstr. 41
Tel.: 0241 / 9420-0 Fax: 0241 / 9420-299

Reparaturkosten-Kalkulation 2193

vom 17.03.2026

Hersteller	:	Ford	
Haupttyp	:	Transit Connect (CHC) (2013->)	
Untertyp	:	Kombi Trend	
Lackart	:	Metallic (2-Schicht)	
SilverDAT identifyCODE:	:	012851390100010	
Serienausstattung	:	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	37009
		3. Bremsleuchte	18900
		Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus	27104
		Airbag Beifahrerseite	26802
		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26909
		Airbag Fahrerseite	26801
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antischlupfregelung (ASR)	70300
		Antriebsart: Frontantrieb	70600
		Audiobedienung am Lenkrad	24401
		AUX-IN-Anschluss	24999
		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	15200
		Batterie 60 Ah	72304
		Batterie verstärkt	73005
		Bord-/Verbrauchscomputer	25509
		Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)	25697
		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	40307
		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	70308
		Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	40955
		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	70603
		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	40801
		Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	40962
		Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	24902
		Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links	23804
		Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts	23805
		Fensterheber elektrisch vorn	35001
		FordPass Connect inkl. eCall	25057
		Frontscheibe heizbar	22707
		Getränkehalter vorn	39003
		Gurtstraffer	37300
		Heckscheibe heizbar	22800
		Heckscheibenwischer	19300
		Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	29108
		Intelligent Protection System (IPS)	37203
		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	39307
		Karosserie/Aufbau: Kombi	10009
		Kindersicherung elektrisch	35703
		Klimaanlage	28900
		Kältemittel R 134 A	29101
		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	33303
		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	69510
		Leseleuchte vorn	37708
		Radstand 2662 mm	71399
		Reifen 205/60 R16 ..H	60501
		Reifen-Reparaturkit	68802
		Rußpartikelfilter	77602
		Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	77224
		Schaltpunktanzeige	25699
		Scheibenwaschdüsen heizbar	19102

Reparaturkosten-Kalkulation 2193

vom 17.03.2026

	Schiebetüren beidseitig	36209
	Seitenairbag vorn	26903
	Servolenkung elektrisch	69802
	Sitz-Paket 45	03237
	Start/Stop-Anlage	77601
	Starter-Paket	03999
	Stoßfänger Wagenfarbe	21300
	Tagfahrlicht	18904
	Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum	27799
	USB-Anschluss	25010
	Verglasung getönt	22000
	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	37107
	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
Sonderausstattung	:	
	Airbag-Paket	03504
	Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	25773
	Audio-Paket 9	03896
	Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	15490
	Bluetooth-Schnittstelle	25004
	Extra erhöhte Nutzlast	42293
	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	42915
	Farbdisplay (6 Zoll)	25914
	Ford SYNC 3	25137
	Fzg. ohne Einschaltautomatik Fahrlicht	00763
	Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)	75935
	Heckflügeltüren mit Verglasung	36002
	Innenspiegel mit Abblendautomatik	37901
	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	26807
	Lenkrad (Leder 4-Speichen)	69102
	LM-Felgen 6,5x16 (5-Speichen)	47519
	Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT	82939
	Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	18617
	Parkpilotsystem hinten	25802
	Parkpilotsystem vorn und hinten	25800
	Radioempfang digital (DAB)	24050
	Reifendruck-Kontrollsystem	25903
	Rückfahrkamera	39805
	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	19009
	Scheibenwischer mit Regensensor	19101
	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	19400
	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	18604
	Sitz vorn rechts umklappbar	33105
	Sitzheizung vorn	29500
	Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	24820
	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	22202
	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	35510

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 02.03.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
14476	E	2369174	SENSOR KOLLISIONSWARNSYSTEM	1	507,00	507,00
14482	E	2259166	HALTER SENSOR	1	149,40	149,40
			ABSTANDSWARNER			
22224	E	2435746	TUERDICHTFOLIE R.	1	46,19	46,19

Reparaturkosten-Kalkulation 2193

vom 17.03.2026

35022 E 1883492	BLLENDE A-SAEULE V.R.A.	1	54,31	54,31
35814 E 1843710	DICHTUNG TUEREINSTIEG R.	1	50,91	50,91
40722 E 1755252	STEHBLECH R.	1	56,19	56,19
41520 E 2251339	ISOLATOR	1	61,43	61,43
41951 E 2245114	ABDECKUNG	1	35,99	35,99
42594 E 1855665	STREBE RADHAUS V.R.	1	23,96	23,96
42710 E 2454825	FRONTMASKE	1	170,00	170,00
42814 E	REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
E 1309657	HALTER	2	7,40	14,80
E 1695490	BOLZEN	2	2,70	5,40
E 1674684	BOLZEN	2	3,76	7,52
43309 E 2483636	VERSTAERKUNG	1	111,55	111,55
43310 E 2279462	KUEHLERGRILL MITTE	1	98,58	98,58
43360 E 1854227	HALTERUNG	1	57,21	57,21
43436 E	TEIL IN HT NICHT VERBAUT	1		
43480 E 5344249	FORD-EMBLEM KUEHLERGRILL	1	37,57	37,57
43712 E 2638076	KOTFLUEGEL V.R.	1	253,34	253,34
43756 E 1829000	VERSTAERKUNG R.	1	104,13	104,13
43758 E	REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
E 2026898	HALTER	1	1,61	1,61
E 1556070	SCHRAUBE	3	1,10	3,30
E 5258364	BOLZEN	5	2,40	12,00
E 1069428	MUTTER	1	1,64	1,64
E 1449533	SCHRAUBE	4	1,27	5,08
E 1382744	STIFTSCHRAUBE	4	1,78	7,12
E 1060318	MUTTER	5	1,13	5,65
E 6800422	CLIP	5	1,18	5,90
43832 E 2482680	VERKLEIDUNG RADHAUS V.R.	1	65,24	65,24
44210 E 2407980	MOTORHAUBE	1	316,97	316,97
44214 E	REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
E 1445007	BOLZEN M8 X 25	4	1,29	5,16
E 1422522	MUTTER	4	4,30	17,20
E 1457644	SCHRAUBE	2	1,84	3,68
44251 E 2005190	SCHARNIER MOTORHAUBE L.	1	74,27	74,27
44252 E 2003247	SCHARNIER MOTORHAUBE R.	1	72,69	72,69
44391 E 5251783	SCHLOSS MOTORHAUBE	1	41,04	41,04
44471 E 2286241	DICHTUNG	1	31,54	31,54
44504 E	REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
E 1251866	CLIP	8	0,75	6,00
E 1449541	CLIP	6	4,15	24,90
45360 E 1807852	BEHAELTER	1	82,46	82,46
45380 E 5536078	PUMPE SCHEIBENWASCHANLAGE	1	33,24	33,24
45612 E 2646596	SCHEINWERFER R.	1	441,97	441,97
45793 E 2302382	CHROMZIERBLENDE L.	1	94,12	94,12
45794 E 2302374	CHROMZIERBLENDE R.	1	94,12	94,12
45902 E 1859912	NEBELSCHEINWERFER R.	1	77,82	77,82
45957 E 2278799	GRILL NEBELSCHEINWERFER L.	1	72,90	72,90
45958 E 2278798	GRILL NEBELSCHEINWERFER R.	1	72,90	72,90
47108 E 2330601	STOSSFAENGER GRUNDIERT V.	1	261,88	261,88
47120 E	REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
E 1513414	SCHRAUBE 5 X 16 MM	4	3,63	14,52
E 2259385	NIET	1	1,85	1,85
E 1534840	MUTTER	4	2,36	9,44
E 1473806	SCHRAUBE	4	2,69	10,76
E 1026679	MUTTER	6	0,81	4,86
E 5208484	SCHRAUBE	4	2,06	8,24
E 2275133	MUTTER	4	2,57	10,28
E 4642396	SCHRAUBE	2	2,69	5,38
E 6659902	MUTTER	1	2,36	2,36

Reparaturkosten-Kalkulation 2193

vom 17.03.2026

E 2305787	MUTTER	2	1,69	3,38
47130 E 2436968	STOSSFAENGER-OBERTEIL (GRUNDIERT)	1	189,61	189,61
47157 E 2275899	KUEHLERGRILL U.	1	59,81	59,81
47199 E 2437422	PRALLDAEMPFER V.	1	336,43	336,43
47243 E 2275401	HALTERUNG L.	1	24,21	24,21
47244 E 2275400	HALTERUNG R.	1	24,10	24,10
47255 E 2482983	HALTER STOSSFAENGER L.	1	30,57	30,57
47256 E 2482981	HALTER STOSSFAENGER R.	1	30,57	30,57
47304 E 2250284	EINPARKHILFE-SENSOR SEITLICH V.R.	1	48,55	48,55
47306 E(2250301	PPS-SENSOR V.R.I.	1	60,07	60,07
47310 E(2250301	EINPARKHILFE-SENSOR V.R. MITTE	1	60,07	60,07
60100 E 2251846	QUERTRAEGER VORDERACHSE	1	1024,66	1024,66
61210 E 1710248	STABILISATOR V.	1	125,70	125,70
61252 E 1851900	VERBINDUNGSSTANGE STABILISATOR V.R.	1	61,21	61,21
61512 E 2418669	QUERLENKER V.R.	1	235,85	235,85
62012 E 2246876	SCHWENKLAGER V.R.	1	129,06	129,06
62212 E 2472586	RADLAGER V.R.	1	79,38	79,38
62512 E 2252040	RADNABE V.R.	1	100,09	100,09
63012 E 2252059	STOSSDAEMPFER V.R.	1	171,18	171,18
63112 E 5166065	ANSCHLAGPUFFER R.	1	8,55	8,55
63122 E 1305329	MANSCHETTE STOSSDAEMPFER V.R.	1	7,39	7,39
63232 E(1949807	FEDER V.R.	1	112,93	112,93
63292 E 2034606	STUETZLAGER FEDERBEIN V.R.	1	23,24	23,24
63342 E 2259654	UNTERLAGE V.R.	1	4,72	4,72
63412 E 2084212	FEDERSITZ V.R.	1	31,13	31,13
63592 E 2252587	SPRITZBLECH V.R.	1	8,84	8,84
65001 E	AUSTAUSCHTEIL NICHT LIEFERBAR	1		
65000 E(2435147	LENKGETRIEBE	1	1662,20	1662,20
65040 E 2625362	SCHUTZABDECKUNG LENKGETRIEBE	1	21,69	21,69
66502 E*215x55 R 16 97 V	* 215X55 R 16 97 V	1	*115,00	*115,00
66532 E 2003126	LM-FELGE V.R.	1	250,86	250,86
67704 E 2040067	VENTIL RDK V.R.	1	12,24	12,24
67706 E 2866325	SENSOR REIFENDRUCK V.R.	1	40,70	40,70
80399 E 2256182	SPRITZSCHUTZ MOTORRAUM	1	111,43	111,43
84037 E 2276521	KUEHLERTRAEGER U.	1	67,43	67,43
84051 E 1705963	LAENGSTRAEGER KUEHLERAUFNAHME L.	1	65,72	65,72
84052 E 1799136	LAENGSTRAEGER KUEHLERAUFNAHME R.	1	65,72	65,72
84056 E(1939274	KUEHLERJALOUSIE KPL.	1	335,40	335,40
84057 E 2243730	LUFTFUEHRUNG O.	1	58,25	58,25
84058 E 2301306	LUFTFUEHRUNG U.	1	85,64	85,64
84059 E 2260590	LUFTABWEISER	1	50,57	50,57
84323 E 2260571	LUFTABWEISER L.	1	44,00	44,00
84324 E 2260561	LUFTABWEISER R.	1	39,51	39,51
84340 E 2276311	LUFTABWEISER	1	142,13	142,13

Reparaturkosten-Kalkulation 2193

vom 17.03.2026

NEBENKOSTEN:

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
99041	E		DICHTMATERIAL	1	*10,00	*10,00
99051	E		HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL	1	*10,00	*10,00

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
14482	E	ARBEITSAUFWAND	HALTER SENSOR ACC GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE A+E/ERN.UMFASST: SENSOR KOLLISIONSWARNSYSTEM	1M	0,40	71,40
20112	A	41 315 1	TUER V.R. KPL. A+E	1M	0,10	17,85
20452	A	42 314 1	TUERSCHEIBE V.R. A+EUMFASST: TUERFENSTERRAHMEN V.R. A+E, TUERVERKLEIDUNG V.R. A+E	1M	0,60	107,10
22592	A	43 332 1	ZIERLEISTE TUER V.R. A+E	1M	0,10	17,85
23012	A	41 333 1	TUERGRIFF AUSSEN V.R. A+E	1M	0,10	17,85
23112	A	43 364 1	AUSSENSPIEGEL TUER R. A+E	1M	0,30	53,55
35814	E	ARBEITSAUFWAND	DICHTUNG TUEREINSTIEG R. A+E/ERN.	1M	0,20	35,70
40722	E	44 277 4	VERSTAERKUNG STEHBLECH R. AUSWECHSELN (KOTFLUEGEL UND KUEHLERGITTERBLECH AUSGEBAUT)	1K	1,80	321,30
42594	E	ARBEITSAUFWAND	STREBE RADHAUS V.R. ERN.	1K	0,30	53,55
42710	E	44 263 3	FRONTMASKE / SCHLIESSBLECH A+E/ERN.	1K	1,20	214,20
44391	E	#41 232 1	SCHLOSS MOTORHAUBE A+E/ERN.	1M	0,30	53,55
45610	S	32 113 1	SCHEINWERFER ALLE EINSTELLEN	1M	0,10	17,85
45611	A	32 115 1	SCHEINWERFER L. KPL. A+E	1M	0,10	17,85
43309	E	44 263 3	SCHLOSSTRAEGER A+E/ERN.	1K	0,60	107,10
43712	E	44 253 0	KOTFLUEGEL V.R. A+E/ERN.UMFASST: BLENDE A-SAEULE V.R.A., KOTFLUEGEL V.R. A+E, VERKLEIDUNG RADHAUS V.R., MOTORHAUBE A+E, SCHARNIER MOTORHAUBE R.	1K	0,80	142,80
43756	E	ARBEITSAUFWAND	VERSTAERKUNG STEHBLECH R. AUSWECHSELN	1M	0,80	142,80
44210	E	44 214 4	MOTORHAUBE ERN. (AUSGEBAUT)UMFASST: MOTORHAUBE A+E, ISOLATION MOTORHAUBE A+E	1K	0,40	71,40
44210	O	44 030 4	KANTE MOTORHAUBE VERSIEGELN	1K	0,20	35,70
44251	E	44 216 4	HAUBENSCHARNIER V.L. ERN. (MOTORHAUBE AUSGEBAUT)	1K	0,40	71,40
44502	A	#43 221 1	ISOLATION MOTORHAUBE A+E	1M	0,10	17,85
45360	E	32 622 0	BEHAELTER SCHEIBENWASCHANLAGE A+E/ERN.UMFASST: RADLAUFABDECKUNG V.L. A+E, VERKLEIDUNG RADHAUS V.R., PUMPE SCHEIBENWASCHANLAGE	1M	0,90	160,65
45612	E	32 115 5	SCHEINWERFER R.	1M	0,10	17,85

Reparaturkosten-Kalkulation 2193

vom 17.03.2026

45900 S ARBEITSAUFWAND	ERN. (SCHEINWERFER AUSGEBAUT) BEIDE ZUSATZ /	1M	0,20	35,70
47110 E 43 427 4	NEBELSCHEINWERFER EINSTELLEN STOSSFAENGER V. ERN. (STOSSFAENGER ABGEBAUT)UMFASST: KUEHLERGRILL MITTE, HALTERUNG, FORD-EMBLEM KUEHLERGRILL, DICHTUNG, CHROMZIERBLENDE L., CHROMZIERBLENDE R., NEBELSCHEINWERFER L. A+E, NEBELSCHEINWERFER R., GRILL NEBELSCHEINWERFER L., GRILL NEBELSCHEINWERFER R., STOSSFAENGER-OBERTEIL V. A+E, KUEHLERGRILL U., EINPARKHILFE-SENSOR SEITLICH V.R., PPS-SENSOR V.R.I., EINPARKHILFE-SENSOR V.R. MITTE	1M	0,60	107,10
49725 A 43 427 5	ZUSATZARBEIT STOSSF.-ABDECKUNG V. ERN. (FZG. MIT EINPARKHILFE)	1M	0,30	53,55
47130 E ARBEITSAUFWAND	STOSSFAENGER-OBERTEIL V. A+E/ERN.UMFASST: HALTERUNG, STOSSFAENGER-OBERTEIL V. A+E	1M	0,30	53,55
47199 E 44 274 2	QUERTRAEGER V. AUSWECHSELN (VERBUNDARBEIT)	1K	0,60	107,10
60100 E 14 234 4	VORDERACHSE / MOTORTRAEGER ERN. (VORDERACHSE AUSGEBAUT)UMFASST: STABILISATOR V., VERBINDUNGSSTANGE STABILISATOR V.R., QUERLENKER V.R.	1M	0,30	53,55
62012 E ARBEITSAUFWAND	SCHWENKLAGER R. ERN. (VERBUNDARBEIT)UMFASST: RADLAGER V.R., RADNABE V.R., SPRITZBLECH V.R.	1M	0,90	160,65
63012 E 14 783 4	STOSSDAEMPFER / FEDER V.R. A+E/ERN. (FEDERBEIN AUSGEBAUT)UMFASST: ANSCHLAGPUFFER R., MANSCHETTE STOSSDAEMPFER V.R., FEDER V.R., STUETZLAGER FEDERBEIN V.R., FEDERSITZ V.R.	1M	0,20	35,70
62912 A ARBEITSAUFWAND	FEDERBEIN V.R. KPL. A+E (ACHSSCHENKEL AUSGEBAUT)	1M	0,80	142,80
65000 E ARBEITSAUFWAND	LENKGETRIEBE A+E/ERN. (VERBUNDARBEIT)UMFASST: VERBINDUNGSSTANGE STABILISATOR V.R., SCHUTZABDECKUNG LENKGETRIEBE	1M	0,40	71,40
97061 S 14 117 3	SPUR VORDERACHSE EINSTELLEN (VERBUNDARBEIT)	1M	0,20	35,70
97061 V 14 117 1	SPUR VORDERACHSE PRUEFEN	1M	0,20	35,70
67706 E ARBEITSAUFWAND	SENSOR REIFENDRUCKKONTROLLE V.R. A+E/ERN. (VERBUNDARBEIT)UMFASST: RADIALREIFEN V.R.	1M	0,10	17,85
80399 E 21 130 4	GERAEUSCHDAEMPfung MOTORRAUM U. A+E/ERN.	1M	0,10	17,85

Reparaturkosten-Kalkulation 2193

vom 17.03.2026

84037 E ARBEITSAUFWAND	KUEHLERTRAEGER U. A+E/ERN.UMFASST: LUFTABWEISER	1M	0,30	53,55
84051 E ARBEITSAUFWAND	LAENGSTRAEGER KUEHLER L. A+E/ERN.	1M	0,30	53,55
84052 E ARBEITSAUFWAND	LAENGSTRAEGER KUEHLER R. A+E/ERN.	1M	0,30	53,55
84056 E 43 234 1	KUEHLERJALOUSIE KPL. A+E/ERN.UMFASST: STOSSFAENGER V. KPL. A+E, LUFTFUEHRUNG O., LUFTFUEHRUNG U.	1M	0,50	89,25
84059 E ARBEITSAUFWAND	LUFTFUEHRUNG LADELUFTKUEHLER A+E	1M	0,40	71,40
84323 E ARBEITSAUFWAND	LUFTFUEHRUNG KUEHLER L. A+E/ERN. (VERBUNDARBEIT)	1M	0,20	35,70
84324 E ARBEITSAUFWAND	LUFTFUEHRUNG KUEHLER R. A+E/ERN. (VERBUNDARBEIT)	1M	0,20	35,70
90802 A ARBEITSAUFWAND	FAHRZEUG AUF RICHTBANK SETZEN	1K	1,50	267,75
90803 A ARBEITSAUFWAND	RICHTBANK UMRUESTEN	1K	1,00	178,50
90876 A 44 104 4	BODENGRUPPE MIT SCHNELLDIAGNOSE1K VERMESSEN (VERBUNDARBEIT)	1K	0,40	71,40
20176 I ARBEITSAUFWAND	TUER OHNE FENSTERRAHMEN V.R. INST.	1K	*0,50	89,25

LACKIERUNG: AZT, Metallic (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	MATERIAL	STD	EUR
		VORBEREITUNG	ZUSCHLAG FUER FARBMUSTER UND FARBTONFINDUNG (ANZAHL: 1 MAL)	5,40	0,30	60,53
		VORBEREITUNG	ZUSCHLAG ANZAHL VON FARBMISCHUNGEN (ANZAHL: 1 MAL)		0,30	60,53
		VORBEREITUNG	AM FAHRZEUG OHNE VORLACKIEREN	56,90	1,70	342,98
		VORBEREITUNG	VERBUNDARBEIT ZU EINEM WEITEREN WERKSTOFF	17,70	0,50	100,88
20176 2	REP.-LACK	ST.III	TUER OHNE FENSTERRAHMEN V.R.	107,10	1,70	342,98
40722 1	INNENTEIL	ST.II	STEHBLECH R.	12,16	0,40	80,70
42594 1	INNENTEIL	ST.II	STREBE RADHAUS V.R.	6,08	0,40	80,70
43712 4	NEUTEIL	ST.I-M	KOTFLUEGEL R. (TEIL AUSGEBAUT)	88,24	1,00	201,75
44210 4	NEUTEIL	ST.I-M	MOTORHAUBE (TEIL AUSGEBAUT)	220,61	1,80	363,15
44251 1	INNENTEIL	ST.II	SCHARNIER MOTORHAUBE L.	5,07	0,40	80,70
44252 1	INNENTEIL	ST.II	SCHARNIER MOTORHAUBE R.	5,07	0,40	80,70
47108 3	NEUTEIL	K1R	STOSSFAENGER UNTERTEIL V. (TEIL AUSGEBAUT)	167,71	1,00	201,75
47130 3	NEUTEIL	K1R	STOSSFAENGER OBERTEIL V. (TEIL AUSGEBAUT)	82,94	0,60	121,05
47199 1	INNENTEIL	ST.II	PRALLDAEMPFER V.	12,16	0,40	80,70
47304 3	NEUTEIL	K1R	SENSOR PARKHILFE V.R. (TEIL AUSGEBAUT)	0,61	0,10	20,18
47306 3	NEUTEIL	K1R	SENSOR PARKHILFE V.R.I. (TEIL AUSGEBAUT)	0,61	0,10	20,18
47310 3	NEUTEIL	K1R	SENSOR PARKHILFE V.R.	0,61	0,10	20,18

DEKRA-Nr: 0307 / 059895 / 2026 / G079893000697

vom 18.03.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 2193

vom 17.03.2026

MITTE (TEIL AUSGEBAUT)

Reparaturkosten-Kalkulation 2193

vom 17.03.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung	10005,36
Gesamt	10005,36

NEBENKOSTEN:

Lt. Einzelaufstellung	20,00
Gesamt	20,00

ARBEITSLOHN:

Karosserie				
Stufe 1	9,70 STD x	178,50 EUR/STD	=	1731,45
	9,70 STD		=	1731,45
Mechanik				
Stufe 1	11,00 STD x	178,50 EUR/STD	=	1963,50
	11,00 STD		=	1963,50
Gesamt	20,70 STD			3694,95

LACKIERUNG:

Lohn	11,20 STD x	201,75 EUR/STD	=	2259,64
Material				
Oberfläche				40,54
Instandsetzung				107,10
Neuteil				561,33
KONSTANTE MUSTERBLECH (ANZAHL: 1)				5,40
AM FAHRZEUG OHNE VORLACKIEREN				56,90
VERBUNDARBEIT ZU EINEM WEITEREN WERKSTOFF				17,70
Material, gesamt			=	788,97
Materialindex zu 100 %				

SUMME LACKIERUNG:

Lohn				2259,64
Material				788,97
Gesamt	11,20 STD			3048,61

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	16768,92
+ 19,00% MwSt	:	3186,09

Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	19955,01
---	---	----------

vom 17.03.2026

# = Richtzeit: (noch) keine	+ = Neue Position aus Rep. Logik
HST-Angabe	
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet	* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.	! = Schätzpreis, Abweichung möglich
	? = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
>> = Fremdleistung	A = Zeit gemäß Ausbeulformel
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste	BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste
d = Preis aus DMS	
T = Technische Prüfung	
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt	
? = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt	@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil
^ = Steuerneutral Position	Anz. = Anzahl
APN = Arbeitspositionsnummer	AW = Arbeitswert
ETN = Ersatzteilnummer	DVN = Datenverarbeitungsnummer
Pr. = Preis	Ges. Pr. = Gesamtpreis
ME = Materialeinheit	Pr./Stk. = Preis pro Stück
MP = Materialpunkte	MK = Materialkosten
Std. = Stunde	RC = Reparaturcode
ZE = Zeiteinheit	Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material

DEKRA Automobil GmbH
NL Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen


Verbindliches Kaufangebot

Restwert Ihres Unfallfahrzeuges


Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herr,

bei der Ermittlung des Restwertes wurde das langjährig bewährt deutsche Portal AUTOonline genutzt.

Das höchste Kaufangebot beträgt **9.560 EUR** (inkl. MwSt.) und wurde abgegeben von der Firma



Es handelt sich um ein verbindliches Kaufangebot eines zertifizierten Aufkäufers, gültig bis **08.04.26**.



Das Fahrzeug wird **garantiert** kostenfrei vom jetzigen Standort abgeholt und bezahlt. **Bitte beachten Sie, dass es für diese Garantieleistung auch der Beschreibung im Gutachten entsprechen muss**

Noch Fragen? Wir helfen gerne unter



Objekt-Nr.: 1202603176 **842215**

Standort: **D 52078**

GA-/Schaden-Nr.: 0307/59895

Ansprechpartner:

Hersteller: FORD

Einstelldatum:



Fahrzeug-Typ: TRANSITCONNECT 1.5 ECOBLUE


Ablaufdatum:

EZ lt. Fzg.-Schein: 12.2022

Einstelldauer: 23h 39m

Fahrgestellnummer: 26512 (die letzten 5 Stellen)

Anzahl Bilder: 22



DEKRA Automobil GmbH
NL Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen


Weitere verbindliche Kaufangebote

Kaufangebote gültig bis: 08.04.2026


Objekt-Nr.: 1202603176 **842215**

GA-/Schaden-Nr.: 0307/59895 SAP000000015082229


8.200 EUR
(inkl. MwSt.)





7.390 EUR
(inkl. MwSt.)




6.890 EUR
(inkl. MwSt.)



6.210 EUR
(inkl. MwSt.)





Verbindliches Angebot für Ihr Fahrzeug

Hersteller	Ford
Modell	Transit Connect (CHC)(20...
Erstzulassung	12/2022
Laufleistung	23.397 KM
Standort	D-52078
Gutachten	2026.71.5.30748
Abrufdatum	18.03.2026 10:43
Einstelldauer	23Stdn 39Min
Anzahl Gebote	24
Anzahl Bilder	22



Sehr geehrte Damen und Herren,
zu diesem Fahrzeug wurden über www.cartv.eu verbindliche Restwertgebote ermittelt.
Das höchste Angebot lautet:



7.575,- EUR

(incl. Mwst.)

Wollen Sie Ihr Fahrzeug verkaufen?
Dann rufen Sie uns an
oder kontaktieren Sie uns unter




Wir helfen Ihnen beim Verkauf!

Bitte halten Sie Ihre Unterlagen bereit.



Unsere Servicezeiten: Montag-Freitag: 8:00 Uhr - 17:00 Uhr





weitere verbindliche Angebote


Hersteller	Ford
Modell	Transit Connect (CHC)(20...
Erstzulassung	12/2022
Laufleistung	23.397 KM
Standort	D-52078
Gutachten	2026.71.5.30748
Abrufdatum	18.03.2026 10:43
Einstelldauer	23Stdn 39Min
Anzahl Gebote	24
Anzahl Bilder	22




2		7.158,- EUR
		(incl. Mwst.)




3		6.850,- EUR
		(incl. Mwst.)




4		6.600,- EUR
		(incl. Mwst.)




5		6.577,- EUR
		(incl. Mwst.)







weitere verbindliche Angebote

Hersteller	Ford
Modell	Transit Connect (CHC)(20...
Erstzulassung	12/2022
Laufleistung	23.397 KM
Standort	D-52078
Gutachten	2026.71.5.30748
Abrufdatum	18.03.2026 10:43
Einstelldauer	23Stdn 39Min
Anzahl Gebote	24
Anzahl Bilder	22



6		6.505,- EUR (incl. Mwst.)
---	--	------------------------------




7		6.150,- EUR (incl. Mwst.)
---	---	------------------------------




8		6.099,- EUR (incl. Mwst.)
---	---	------------------------------




9		5.880,- EUR (incl. Mwst.)
---	--	------------------------------





weitere verbindliche Angebote

Hersteller	Ford
Modell	Transit Connect (CHC)(20...
Erstzulassung	12/2022
Laufleistung	23.397 KM
Standort	D-52078
Gutachten	2026.71.5.30748
Abrufdatum	18.03.2026 10:43
Einstelldauer	23Stdn 39Min
Anzahl Gebote	24
Anzahl Bilder	22





		5.280,- EUR (incl. Mwst.)	
--	--	-------------------------------------	--

11		5.211,- EUR (incl. Mwst.)	
-----------	--	-------------------------------------	--

12		5.130,- EUR (incl. Mwst.)	
-----------	--	-------------------------------------	--


13		5.002,- EUR (incl. Mwst.)	
-----------	--	-------------------------------------	--





weitere verbindliche Angebote

Hersteller	Ford
Modell	Transit Connect (CHC)(20...
Erstzulassung	12/2022
Laufleistung	23.397 KM
Standort	D-52078
Gutachten	2026.71.5.30748
Abrufdatum	18.03.2026 10:43
Einstelldauer	23Stdn 39Min
Anzahl Gebote	24
Anzahl Bilder	22





14		5.000,- EUR (incl. Mwst.)	
----	--	------------------------------	--

15		4.747,- EUR (incl. Mwst.)	
----	--	------------------------------	--

16		4.747,- EUR (incl. Mwst.)	
----	--	------------------------------	--

17		4.544,- EUR (incl. Mwst.)	
----	--	------------------------------	--





weitere verbindliche Angebote

Hersteller	Ford
Modell	Transit Connect (CHC)(20...
Erstzulassung	12/2022
Laufleistung	23.397 KM
Standort	D-52078
Gutachten	2026.71.5.30748
Abrufdatum	18.03.2026 10:43
Einstelldauer	23Stdn 39Min
Anzahl Gebote	24
Anzahl Bilder	22



18

4.455,- EUR

(incl. Mwst.)

19

4.423,- EUR

(incl. Mwst.)

20


4.200,- EUR


(incl. Mwst.)

21

2.699,- EUR


(incl. Mwst.)






weitere verbindliche Angebote

Hersteller	Ford
Modell	Transit Connect (CHC)(20...
Erstzulassung	12/2022
Laufleistung	23.397 KM
Standort	D-52078
Gutachten	2026.71.5.30748
Abrufdatum	18.03.2026 10:43
Einstelldauer	23Stdn 39Min
Anzahl Gebote	24
Anzahl Bilder	22




22		2.531,- EUR
		(incl. Mwst.)



23		899,- EUR
		(incl. Mwst.)



24		20,- EUR
		(incl. Mwst.)






RESTWERTANGEBOTE

FÜR IHR FAHRZEUG:

Einstelldatum:	17.03.2026 10:50
Gebotsfrist:	18.03.2026 10:30
Einstelldauer:	23 Std 40 Min
Erstzulassung:	06.12.2022
Fahrgestellnr.:	26512
Standort:	D 52
Fahrzeugart:	LKW/Transporter/Bus
Hersteller:	FORD
Modell:	Ford Transit Connect (CHC)(2013->) TransitConnect 1.5 EcoBlue 240 (LI) Trend S/S PKW Transit Connect (CHC)(2013->)
Objekt-Nr.:	6874875
Bilder veröffentlicht:	Ja (22)
Rep.-Kosten netto:	16.768,92 EUR



Sehr geehrte Damen und Herren,


Datum: 18.03.2026

der Restwert zu diesem Fahrzeug wurde über [REDACTED] ermittelt. Dieses Gebot ist ein

Verbindliches Kaufangebot bis zum **08.04.2026**

Aufkäufer

I



Entfernung


Betrag

4.444,00 €
(inkl. MwSt)

Der Aufkäufer ist zur kostenfreien Abholung des Fahrzeugs verpflichtet.

Beachten Sie bitte, dass das Fahrzeug der Beschreibung in dem zugrundeliegenden Gutachten entsprechen muss.

Sie wollen Ihr Fahrzeug verkaufen? Wir helfen Ihnen!





RESTWERTANGEBOTE

Verbindliche Kaufangebote bis zum 08.04.2026

	Aufkäufer	Entfernung	Betrag
2			4.333,00 € (inkl. MwSt)
3			1.555,00 € (inkl. MwSt)
4			1.113,00 € (inkl. MwSt)