

- ☒ **Aussonderungsgutachten**
☐ **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- ☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

- ☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

Unfall

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

PKW, Fz.z.Pers.bef.

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

KS-HF 565

Erstzulassung/Baujahr

09.11.2016 / 2016

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

UU1HSDJ9G56206215

Motor

Diesel, funktionsbereit

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

Dacia Duster 4x4, 8212-ADJ

Farbe

grau

Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP

136.155 Km, HU fällig

Fahrzeugbrief Nr../Betriebslaubnis

ES170310

Hubraum / Leistung

1.461 ccm, 80 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Bremsanlage

Normaler Verschleiß, funktionsbereit

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Winter, 215/65R16 98T, 4x ~ 3 mm, hinten links Ersatzrad montiert

Fahrgestell und Aufbau

Erheblicher Unfall/Aufsetzschaden im Frontbereich, Kratzer, Dellen, Korrosion vorhanden, Stoßfänger hinten verschrammt, sowie erhebliche nutzungsbedingte Gebrauchsspuren.

Weitere Aufsetzschäden und Beschädigungen am Fahrzeugunterboden sind nicht auszuschließen !

elektrische Anlage

Funktionsbereit, Batterie defekt

Zubehör

Weitere Räder im Kofferraum, AHK

Gesamteindruck

Durch seinen überwiegenden Einsatz auf unbefestigten Wegen im Forst ist das Fahrzeug stärker verschlissen als nach der Laufleistung anzunehmen wäre. Die Grenze einer wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeit ist erreicht. Ich schlage vor, das Fahrzeug zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.

