



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

ING.-BÜRO GELBE + KOLLEGEN - Mainzer Straße 121 - 65189 Wiesbaden

Landeshauptstadt Wiesbaden
Amt 34
Postfach 39 11
65029 Wiesbaden



FAHRZEUGBEWERTUNG

Nummer: 261995TR

Datum: 13.08.2026

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugart	Transporter	Amtl. Kennzeichen	Nicht zugelassen
Aufbau	Kastenwagen Hochraum	Sitzplätze	3
Hersteller	Mercedes-Benz	Zahl der Türen	4
Typ	Sprinter II Kasten	Zahl der Vorbesitzer	unbekannt
Untertyp	316 CDI	Farbe	Arktikweiss
KBA Nr.	unbekannt	Erstzulassung	01.08.2017
Fahrgestellnummer	WDB9066351P514789	Nächste HU	unbekannt
Motorart	Diesel	Abgelesener km-Stand	416209 km
Zylinderanzahl	4	Angegebener km-Stand	416209 km
Hubraum	2143 ccm	Reifengröße vorn	235/65 R 16 121R
Leistung	120 kW	Reifengröße hinten	235/65 R 16 121R
Leergewicht	2260 kg	Fabrikat vorn	Imperial
Zul. Gesamtgewicht	3500 kg	Fabrikat hinten	Imperial
		Profiltiefe (mm)	VR 3,0 HR 5,0 VL 3,0 HL 9,0

Ergebnis:

Die auf den 11.08.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges nach den Bewertungsrichtlinien sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren hat zu folgendem Ergebnis geführt:

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden

Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18

info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömmner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömmner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Bewertung 261995TR:

Am 11.08.2026 wurden wir beauftragt, für das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer WDB9066351P514789, technische Daten siehe Bewertungsurkunde, den Händler-Einkaufswert mit Mehrwertsteuer, unter Berücksichtigung des Allgemeinzustandes, des Sonderzubehörs, sowie der an dem Fahrzeug vorhandenen Schäden, zu ermitteln.

Das Fahrzeug wurde am 11.08.2026 in Mainz-Kastel, St.-Florian-Str. 4 besichtigt.

Sonderzubehör und Ausstattung:

Zul. Gesamtgewicht 3,50 t, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Leuchtweitenregelung, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Adaptives Bremslicht, 3. Bremsleuchte, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Anzeige für Waschwasserstand, Airbag Fahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Fensterheber elektrisch 2-fach, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Kindersicherung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Wegfahrsperre, Lastenverankerung / Verzurrösen, Anti-Blockier-System (ABS), Bremssystem mit ABS+ASR, Bremsassistent, Stahlfelgen 6,5x16, Reifen 235/65 R16C ...R, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Servolenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Partikelfilter, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Antriebsart: Heckantrieb, Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, Radstand 4325 mm, Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Trittstufe Hecktür gefedert, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Karosserievariante: Hochdach, Schienensystem Lastenverankerung, Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, Wärmeschutzverglasung, Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Airbag Beifahrerseite, Holzfußboden im Laderaum, Raucher-Paket, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Vlies-Batterie 95 Ah, Blinkleuchten vorn seitlich, Modellpflege (DB - Code XM0), Generator 180 A, Stabilisator hinten, Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt, Stabilisator vorn verstärkt, Markierungsleuchten seitlich, Außentemperaturanzeige, 1 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel, Laderaumtrennwand durchgehend, Modellpflege, Rückfahrkamera, Flügeltüren am Heck erhöht und Hochdach

Wertbeeinflussende Faktoren:

- Wartung - kein Nachweis
- Fahrzeug außen - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden

Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18

info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömmner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömmner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

- Motorprobelauf - nicht möglich
- Fahrzeugdokumente - nicht vorhanden
- Fahrzeuginnenraum - stark verschmutzt
- Hecktür rechts - angeschliffen / verformt
- Hecktür links - verformt
- Heckkamera - gebrochen
- Mercedesstern hinten - fehlt
- Rückleuchte rechts - gebrochen
- Stoßfänger hinten verschrammt / verformt
- Seitenwand rechts - angeschliffen / gespachtelt
- Schiebetür rechts - angeschliffen / gespachtelt
- Tür vorne rechts - verformt
- Außenspiegel links / rechts - lose
- B- Säule rechts - verformt
- Schweller rechts - Korrosion / verformt
- Kotflügel rechts - verformt / angeschliffen
- Blinker rechts - fehlt
- Stoßfänger vorne - verformt
- Scheinwerfer vorne rechts - verschrammt
- Frontmaske - verformt
- Kühlergrill - gebrochen
- Motorhaube - verformt
- Dach - Korrosion
- Kotflügel vorne links angeschliffen / gespachtelt
- Tür vorne links - angeschliffen / gespachtelt
- Fahrersitz - gerissen

Alle vorstehend aufgeführten Faktoren wurden bei der Ermittlung des Händler-Einkaufswertes mit Mehrwertsteuer berücksichtigt.

Wir versichern, dass wir die Wertschätzung nach bestem Wissen und Gewissen, unberücksichtigt parteilicher Interessen, gefertigt haben.

Die Sachverständigen



Thomas Rudelt



Dr. Marc Trömmner

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömmner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömmner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 261995TR

Datum: 13.08.2026

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömmner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömmner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 261995TR

Datum: 13.08.2026

Bild Nr. 005

Bild Nr. 006



INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen