

- ☒ **Aussonderungsgutachten**
☐ **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- ☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

- ☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

Fz. z. Gü. Bef. b. 3,5t, geschl. Kasten

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

WI-HI 1519

Erstzulassung/Baujahr

08.12.2014 / 2014

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

VF77B9HF0EN549260

Motor

Diesel, funktionsbereit bis zum Schluss

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

Citroen Berlingo, 3001-AMJ

Farbe

weiß

Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP

128.075 Km, HU 10-2026 fällig

Fahrzeugbrief Nr../Betriebserlaubnis

EK052851

Hubraum / Leistung

1.560 ccm, 66 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

Verschlissen, Lagerung ausgeschlagen, abnormale Geräusche

Bremsanlage

Verschlissen, NICHT funktionsbereit, lange Standzeit, korrodiert, fest

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Winter, 195/60R16 91T, ~60% Restprofiltiefe

Fahrgestell und Aufbau

Kratzer, Dellen, und Korrosion vorhanden, Lackierung verwittert, Stoßfänger

vorn und hinten beschädigt, Laderaumtür links eingedrückt,

Türverkleidung gebrochen, sowie einsatzbedingte Gebrauchsspuren

elektrische Anlage

Funktionsbereit, Batterie entladen

Zubehör

Satz Sommerräder ~ 50% restprofiltiefe, Sortimo Laderaumboden

Gesamteindruck

Durch seinen überwiegenden Kurzstreckeneinsatz ist das Fahrzeug stärker verschlissen als nach der Laufleistung anzunehmen wäre. Die Grenze einer wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeit ist erreicht. Ich schlage vor, das Fahrzeug zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.

Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.

