

- ☒ **Aussonderungsgutachten**
☐ **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- ☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

- ☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

Fz.z.Pers.bef. b. 8 Spl.

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

KS-HF 403

Erstzulassung/Baujahr

19.05.2014 / 2014

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

WV2ZZZ2KZEX142956

Motor

Diesel, funktionsbereit

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

VW-Caddy-4Motion, 0603-AZC

Farbe

grün

Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP

182.106 Km, HU fällig

Fahrzeugbrief Nr./Betriebserlaubnis

EH599972

Hubraum / Leistung

1.968 ccm, 90 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

Normaler Verschleiß, funktionsbereit

Bremsanlage

Erhöhter Verschleiß

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Winter, 195/65\$15 91T, vorne ~ 3 mm, hinten ~ 6 mm

Fahrgestell und Aufbau

Kratzer, Dellen, und beginnende Korrosion vorhanden, Stoßfänger vorne und hinten verschrammt, Schweller links und rechts örtlich eingedrückt, Innenraum verschmutzt, Fahrersitzbezug verschlissen

Aufsetzschäden und Beschädigungen am Fahrzeugunterboden sind nicht auszuschließen !

elektrische Anlage

Funktionsbereit, Batterie schwach

Zubehör

AHK, 3 Sommerräder ~ 4mm Restprofiltiefe

Gesamteindruck

Durch seinen überwiegenden Einsatz auf unbefestigten Wegen im Forst ist das Fahrzeug stärker verschlissen als nach der Laufleistung anzunehmen wäre. Die Grenze einer wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeit ist erreicht. Ich schlage vor, das Fahrzeug zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.
Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.

