

DEKRA Automobil GmbH
Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung IN
Marshallstr. 3
70173 Stuttgart

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart
Stuttgarter Str. 13
70469 Stuttgart
Telefon 0711 / 32019-0
Fax 0711 / 32019-47
E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Bernd Schwarz
Tel. direkt 0711 32019-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

F HV2104E

FIN

W1K2130161A953527

Auftraggeber Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung IN, Marshallstr. 3, 70173 Stuttgart
Ihr Auftrag vom 12.01.2026, schriftlich durch Herr Hoffmann
Besichtigung 12.01.2026 um 11:00 Uhr
DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 12.01.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	25.924,37 EUR	30.850,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	30.042,02 EUR	35.750,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.01.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Herr Hoffmann. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 12.01.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 12.01.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Bernd Schwarz bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Schadenkalkulation: KFZ-SVbüro Joachim Haut GmbH Nr: SF23070095 vom 25.07.2023

Laut Angaben ist ein 2. Schlüssel vorhanden, dieser lag bei der Besichtigung nicht vor und wurde auch nicht geprüft. Abweichend vom DEKRA- Standard wurde der 2. Schlüssel nicht als fehlen in das Produkt aufgenommen.

Bei der Besichtigung lagen zusätzlich Gegenstände vor:

- Typ2 Ladekabel 3-Phasen 380 Volt Mode 3
- Typ2 Ladekabel Schuko 230 Volt Mode 2

Besonderes

Laut vorliegenden Informationen wurde am 07 / 2023 ein Schaden in Höhe von 18.089 EUR am Fahrzeug instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 104 µm bis 362 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger vorne
- Motorhaube vorn
- Kotflügel vorne links
- Kotflügel vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	DEUTSCHE BUNDESBANK, Taunusanlage 5, 60329 Frankfurt Am Main
Kennzeichen	F HV2104E
Tag der Erstzulassung	21.04.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	21.04.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	212 / E 300 de 9G-TRONIC Avantgarde
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AIO
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2130161A953527
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	CAVANSITBLAU - METALLICLACK
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.aufl.
Leistung / Hubraum	143 kW / 1950 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	56.716

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S/O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S/O	5 mm
2 links	275 / 40 R 18 103 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S/O	4 mm
rechts	275 / 40 R 18 103 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S/O	4 mm

S/ Sommer; /O Original;

Das Fahrzeug stand bei der Besichtigung auf Winterräder, 245/45R100V vorn und 275/40R18 103V hinten, Pirelli Sottozero 3 Reifen auf Leichtmetallfelgen. Die Sommerräder waren im Fahrzeug untergebracht.

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Fußmatten Velours, Getriebe:

Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innenhimmel in Stoff nevagrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Vorklimatisierung, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen (5), LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 4m, spiralisiert, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Exterieur (für Plug-in-Hybrid), Paket: Ablage-Paket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Innenhimmel Stoff schwarz, Lackierung: Metallic, MULTIBEAM LED, Paket: Fahrassistenz-Paket, Paket: MBUX High-End Paket, Paket: Memory, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Public-Charging, Paket: Spiegel, Paket: URBAN GUARD Fahrzeugschutz, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, hochglanzschwarz lackiert, Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Rückfahrkamera, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Multifunktions-Telefonie in Verbindung mit MBUX High-End Paket, Verglasung: Wärmedämmend dunkel getöntes Glas, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell iVm. designo Interieur

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

örtliche Marktlage, Minderwert aus Vorschaden

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 24.03.2025 bei Kilometerstand 47.492. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 71 Tage.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Bernd Schwarz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Typschild




Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Wartungsnachweis