

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLERVERKAUFSWERT

Der Händlerverkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

inkl. MwSt.




FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Mercedes-Benz
Modell	A (BM 177)(03.2018->), A 250 e, (EURO 6d), 2019 - 2022
Leistung	118 kW / 160 PS
Hubraum	1332 ccm
Motorart	Plugin Hybrid Benzin/Elektro
Getriebe	Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
Erstzulassung	21.03.2022
Laufleistung	44.416 km
DAT Europa-Code®	01 570 099 086 0001 DE001 6257
VIN	W1K1770861J329029
Amtl. Kennzeichen	D FF 3360 E
KBA-Schlüssel	2222/AJP
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:



Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.


Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Document-Identity-Code:



Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG / Bemerkungen



ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE



Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT Schätzung



Besichtigungsdatum 23.04.2026



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.
Reparaturkosten gesamt 1.651,29 EUR
Im Händlereinkaufswert berücksichtigt 750,00 EUR

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am 24.04.2026 durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Händlerverkaufswert inkl. MwSt.



Anhang:
1 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Besteuerungsart: Regelbesteuerung
Bewertungsdatum 24.04.2026
Düsseldorf, den 24.04.2026



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	A (BM 177)(03.2018->) / A 250 e (177.086)
Fahrzeug-Ident-Nummer	W1K1770861J329029 identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Amtliches Kennzeichen	D FF 3360 E
KBA-Nummer	2222/AJP
Erste / Letzte Zulassung	21.03.2022 / 21.03.2022
Hubraum / Leistung	1.332 cm ³ / 118 kW (160 PS)
Motor	Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Hybrid / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.680 / 2.155 / 475 kg
Länge / Breite / Höhe	4.419 / 1.796 / 1.440 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	03/2027
Laufleistung abgelesen	44.416 km
Farbe	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Michelin	205/55 R17 91V Primacy 4 S1
2	Michelin	205/55 R17 91V Primacy 4 S1

Profiltiefe in mm

links	rechts
7	7
7	7

Bereifung Achse 1: PKW-Sommer

Bereifung Achse 2: PKW-Sommer

2. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Hankook	205/55 R17 91H Winter i*cept evo2 W320 MO M+S
2	Hankook	205/55 R17 91H Winter i*cept evo2 W320 MO M+S

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
6	6

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Standard, Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem),

Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter vorn (doppelt), Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Regen-/ Lichtsensor, Reifendruck-Kontrollsystem, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Tempomat, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond

SONDERAUSSTATTUNG

Aufladesystem Wechselstrom (AC), Ausstattungs-Paket: Business, Diebstahlschutz-Paket, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, Feuerlöscher, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Innenhimmel schwarz, Klimaautomatik (Thermotronic), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen), Metallic-Lackierung, Park-Paket, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Scheinwerfer LED High Performance, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz-Komfort-Paket

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	Beschreibung	
Allgemeines			
Übersichtsaufnahmen aussen			●
Übersichtsaufnahmen Innenraum			●
km-Zähler			●
Fahrzeug-Identifikation			●
Fahrzeugschlüssel / Ladekabel		Lt. Angabe Schlüssel komplett vorhanden, Ladekabel vorhanden	●
Rangierfahrt		durchgeführt, -	●
Besichtigungsbedingungen		Fahrzeug ohne Hebebühne besichtigt, -	●
Karosserie aussen / Beleuchtung			
Stoßstangen	1.651,29	Stoßfänger vorn angestoßen, deformiert und verkratzt, ersetzen	●
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung			
Motor			●
Hauptuntersuchung		fällig in 03.2027, -, fällig in xxxx durchführen	●
Kundendienst		durchgeführt am 10.03.2025 bei km-Stand 29.040km; letzter Service (Ölwechsel) erfolgte nicht bei Mercedes	●
ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN			
Alle Kosten in EUR ohne MwSt.			
Reparaturkosten gesamt		EUR	1.651,29
Reparaturkosten im Wert berücksichtigt (Minderwert)		EUR	750,00



Bild: Übersichtsaufnahmen aussen



Bild: Übersichtsaufnahmen aussen



Bild: Übersichtsaufnahmen aussen



Bild: Übersichtsaufnahmen Innenraum



Bild: km-Zähler



Bild: Fahrzeug-Identifikation



Bild: Fahrzeugschlüssel / Ladekabel



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Motor



Bild: Hauptuntersuchung