

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**M MG9179E****FIN****W1K1770861J337235**

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 31.03.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 31.03.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 31.03.2026.

Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen

Tag der Erstzulassung

Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

M MG9179E

15.11.2021

15.11.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

11 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	F2A / A 250 e 8G-DCT Style
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AJP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1770861J337235
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	118 kW / 1332 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	59.883

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 W	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 W	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Konzentrationsassistent), Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kniebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Umfeldschutz, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupp holder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenwischer, Heibare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Kühlergrill mit Diamant-Pins in schwarz, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 3,7 kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Bertrix, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Schalthebel mit zusätzlichen Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: Fondsitze klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Komfortsitze, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Style

Sonderausstattung

Feuerlöscher, Innenhimmel Stoff schwarz, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Paket: Business für 250e, Paket: MBUX Advanced Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Public-Charging, Räder: Winter-Kompletträder M+S 4fach 43,2 cm (17"), Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert, Rückfahrkamera, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Trennnetz, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 07.01.2026 bei Kilometerstand 54.465. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 284 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 15); Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12, 13, 14); Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9, 10); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 6, 7). Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Kotflügel vorne links Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Tür vorne links Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten
 Fahrzeug: A 250 e
 Erstzulassung: 15.11.2021
 FIN: WK177086J37235

Nächster Service
 01.2027
 79465 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Fahrerhandbuch, Service- und Serviceintervallhandbuch) für die Wartung des Motors und des Getriebes.)

Servicebericht 4

Mercedes-Benz
 Mercedes-Benz AG Niederlassung
 München
 Ingolstädter Straße 28
 München

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattnummer	EDE
Restlaufzeit	18 Tage
Restlaufstrecke	12894 km

Qualitäts-/Kostenität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229/71
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Zusatz zum Service:	☒
Verbindungsstücke erneuern (nach Prüfung)	☒
Service B mit Plus-Paket durchführen	☒
Zusatz zum Service B:	☒
Brennflüssigkeit erneuern	☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilie	☒
Garantie gegen Durchrostung	☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☒
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------

79465 km
 Rep.-Auftr.-Nr. 13 267025
 Laufleistung 54465 km

07.01.2026

Bild 5 : Wartungsnachweis



Bild 6 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 7 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 8 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 11 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau




Bild 13 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair