

## Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	JÜL-FZ401
VIN:	WV2ZZZ7HZKH111340
Hersteller, Typ:	VW, T6/CARAVELLE/MULTIVAN
Verkaufsbezeichnung:	Caravelle DSG Lang Comfortline
Erste Zulassung:	14.06.2019
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	14.06.2019 / keine
Laufleistung abgelesen:	51697 km
Laufleistung geschätzt:	51697 km
Fahrzeugart / Aufbau:	Transporter / Kraftomnibus
Anzahl Türen / Sitzplätze:	4-türig / 7 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW
Nächste HU:	06.2022
Farbe / Lackierung:	reflexsilber / Metallic
KBA-Nummer:	0603.BTX
Gewichte:	Leergewicht: 1954 kg / zul. Gesamtgewicht: 3080 kg
Maße:	Länge: 5304 mm / Breite: 1904 mm / Höhe: 1990 mm
Radstand:	3400 mm
Abgascode:	Euro-6

### montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>		
		<i>L(a)</i>	<i>L</i>	<i>R</i>
VA	215/65 R 16 C 106/104T - Bridgestone, Winter (o)		7,0	7,0
HA	215/65 R 16 C 106/104T - Bridgestone, Winter (o)		9,0	9,0
HA (2)	215/65 R 16 C 106/104T	8,0		
R	215/65 R 16 T, Ersatzrad			

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

### 2. Reifensatz

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe mm</i>		
		<i>L(a)</i>	<i>L</i>	<i>R</i>
VA	215/65 R 16 C 106/104T - Goodyear, Sommer (o)		5,0	5,0
HA	215/65 R 16 C 106/104T - Goodyear, Sommer (o)		5,0	5,0

Felgenart des zweiten Reifensatzes: Stahl

Bereifungszustand des zweiten Reifensatzes: augenscheinlich verkehrssicher

Hinweise zum zweiten Reifensatz: im Fahrzeug angeliefert

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

### Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

### Serienausstattung

Ablage- und Staukästen; Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag: Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer; Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar; Außenspiegel, links und rechts konvex; Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe; Bodenbeläge: Teppichbodenbelag im Fahrerhaus und im Fahrgastraum; Bremsleuchte, dritte; Doppelton- Signalhorn; Drehzahlmesser; Elektronisches Stabilisierungsprogramm; Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16" Bremsanlage; Fenster: Heckfenster (Normalglas, beheizbar) mit Heckscheiben-Wischwaschanlage; Fenster: Seitenfenster fest im Lade-/Fahrgastraum links und rechts; Fensterheber elektrisch, vorn; Freilauf für Doppelkupplungsgetriebe; Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik; Heckklappenschließung mit Entriegelungsfunktion von innen; Innenverkleidung: Komforthimmel im Fahrerhaus und u. Umlufthimmel mit Dachausströmern im Fahrgastraum; Kindersicherung für Türen und Klappen im Fahrgastraum; Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether in der 2. Sitzreihe; Klimaanlage "Climatic" im Fahrerhaus, 2. Heizung im Fahrgastraum mit Fahrgastraumbelüftung; Kopfstützen (7); Lackierung: Uni; Multifunktionsanzeige "Plus" mit Müdigkeitserkennung; Multikollisionsbremse; Nichtraucherführung; Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Polster: Stoff, Dessin "Pandu"; Räder/ Reifen: 215/65 R 16 C 106/104 T, rollwiderstandsoptimiert; Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige; Räder/ Reifen: Stahlräder 6,5 J x 16 in 20-Loch-Design; Räder/ Reifenzubehör: Radvollblenden für 16"- Räder; Räder: Tire Mobility Set; Radio "Composition Audio" mit TFT-Display (monochrom); Schiebetür im Fahrgast-/Laderaum: Ohne Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum; Schiebetür im Fahrgast-/Laderaum: Schiebetür rechts; Schlüssel für Schliesssystem: 2 Funkklappschlüssel; Servolenkung; Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte; Sitze 2. Sitzreihe: 2er-Sitzbank links, mit Armlehne an der Gangseite in der 2. Sitzreihe; Sitze 3. Sitzreihe: 3er-Sitzbank, umklapp- und wickelbar; Sitzkonfiguration - 3. Sitzeinstellungen: Höheneinstellung für li. und re. Einzelsitz im Fahrerhaus; Sitzkonfiguration - 4. Lendenwirbelstützen: LW-stütze, li. und re. man. einstellbar für Einzels.; Sitzkonfiguration - 5. Armlehnen: Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus; Sonnenschutzrollos an den Seitenfenstern im Fahrgastraum; Start-Stopp-System; Staub und Pollenfilter; Steckdose vorn; Stoßfänger in Wagenfarbe; Tagfahrlicht; Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle; Trittstufe innen, im Fahrerhaus und Fahrgastraum; Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste; Verzurrösen zur Ladegutsicherung; Wärmeschutzverglasung grün; Wegfahrsperr, elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung; Zuheizer; Zulassung: PKW-Ausführung bis 9 Sitze

### Sonderausstattung

Batterien: 2. Batterie mit Trennrelais, wartungsfrei; Car-Net "Guide & Inform", Laufzeit 3 Jahre; Fenster (Glasart im Lade-/ Fahrgastraum); Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht 3,2 t mit verstärkten 16"-Stahlrädern; Haltegriff für Einstieg an der A-Säule, auf der Fahrer- und Beifahrerseite; Heckklappe: Zuziehhilfe für Heckklappe; Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Zusatzheizung und Klimahimmel; Lackierung: Metallic; LED-Hauptscheinwerfer und LED-Rückleuchten; LED-Rückleuchten, rot; Licht und Sicht; Nebelscheinwerfer inkl Abbiegelicht; Ohne Schriftzüge für Typ- und Motorbezeichnung; ParkPilot im Front- und Heckbereich mit Rückfahrkamera "Rear View"; Räder/ Reifen: Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung inkl. Wagenheber; Räder/ Reifen: Winterreifen (zusätzlich) 215/65 R 16 C 106/104 T auf 4 Stahlrädern montiert; Radio-Navigationssystem "Discover Media" mit 6,33"-Touchscreen; Scheinwerferreinigungsanlage; Schlüssel für Schliesssystem: 2 Funkklappschlüssel, 1 Schlüssel starr; Schmutzfänger, vorn und hinten; Sitze 1. Sitzreihe: Beifahrerdoppelsitzbank rechts, in der 1. Sitzreihe; Sitzkonfiguration - 1. Sitzpakete: 9-Sitzer-Paket = 3-3-3; Sitzkonfiguration - 3. Sitzeinstellungen: Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus; Sitzkonfiguration - 4. Lendenwirbelstützen: LW-stütze (man einst.) für Einzelsitz im Fahrerhaus, li.; Sitzkonfiguration - 5. Armlehnen: Armlehnen für linken Sitz im Fahrerhaus; Standheizung: Luft-Standheizung programmierbar und Zuheizer

## **Gutachterliche Stellungnahme**

### Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

Der Erhaltungszustand der Karosserieaußenflächen sowie der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

Die Untersuchungen an dem Fahrzeug sowie eine Inaugenscheinnahme der Fahrzeugunterseite haben ergeben, dass der Zustand des Fahrwerk als - normaler Erhaltungszustand - zu bewerten ist.

Der Erhaltungszustand der Fahrzeuglackierung sowie die Lackierung der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

### Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WV2ZZZ7HZKH111340 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 02.02.2021 14:00 Uhr allein durch den Unterzeichner ohne Beteiligung der Auftraggeberseite oder andere in den Vorgang einbezogene Personen.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne bzw. Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

### Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

### Vorschäden

#### *reparierte Vorschäden:*

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

#### *nicht reparierte Vorschäden:*

Stoßfänger V leicht verkratzt.

Leichte Steinschläge im Frontbereich.

Seitenteil HR leicht eingedrückt und verkratzt.

Stoßfänger H leicht verkratzt.

### Wertrelevante Informationen

Ausrüstung*	vorhanden	fehlt	Anzahl Schlüssel	
Navigationsgerät	x		Schlüssel mit Fernbedienung	2
Navigationssoftware	x		Schlüssel ohne Fernbedienung	1
Radio	x		sonstige Schlüssel	
COC Bescheinigung			Fernbedienung Standheizung	
Warnweste	x			
Warndreieck	x		<b>Wartung / Service</b>	
Verbandkasten	x		letzte Wartung bei	km
Bordwerkzeug	x		letzte Wartung am	
Wagenheber	x		Service / Wartung fällig	ja
Laderaumabdeckung			Zusatzarbeiten fällig	
Service-/Wartungsheft			Infos zur Wartung	
Bedienungsanleitung	x			
TireFit				

\* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

#### Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Mit der Untersuchung der Lackierung wurden am Fahrzeug selbst keine deutlich variierenden Lackschichtdicken festgestellt. Auch im Vergleich mit durchschnittlichen Lackschichtdicken anderer Serienfahrzeuge wurden keine Auffälligkeiten ermittelt.

#### Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

#### Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Daniel Engels  
 Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 23.02.2021

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 12 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.  
 Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.