

Gutachtennummer: 2505100087

Datum: 02.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen		Fzg-Ident-Nummer	MP4TFS86H9H515791
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	grau
Fabrikat	ISUZU	Typ	D-Max(TFR/TFS) ab Modell 2012
D-Max			
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Pick Up /
Hubraum in cm ³		Zul. Gesamtgewicht in kg	
Allgemeinzustand	verbraucht		
Die Besichtigung erfolgte am 27.05.2025		Abschleppdienst Ruth GmbH	
Die Besichtigung erfolgte durch Till März		Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden	

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 8 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2505100087


Datum: 02.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Pick Up
Fabrikat	ISUZU
Typ / Untertyp	D-Max(TFR/TFS) ab Modell 2012 / D-Max
Farbe	grau

montierte Bereifung

Reifendimension	245/70 R16 113/110S
Reifenfabrikat	BFGoodrich
Reifenart	Allwetter-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2505100087

Datum: 02.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Fahrzeug stark beschädigt_
 - Frontschaden
 - diverse Anbauteile vorne - beschädigt
 - diverse Anabuteile vorne links - beschädigt
 - Dach - eingedrückt
 - Frontscheibe - gebrochen
 - Airbag vorne links - ausgelöst
 - diverse Anbauteile liegen auf der Ladefläche
- Außenspiegel links - beschädigt
- Seitenwand hinten links - verformt
- Seitenscheibe hinten links - fehlt
- Heckklappe - verformt
- Seitenwand hinten rechts - eingedrückt
- Radlaufverkleidung hinten rechts - beschädigt
- Außenspiegel rechts - beschädigt
- Radio - fehlt
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere - nicht vorhanden

Gutachtennummer: 2505100087

Datum: 02.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2505100087

Datum: 02.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2505100087

Datum: 02.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2505100087

Datum: 02.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7




Bild 8