

**Gutachtennummer: 2505100098**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

# Gutachten

## Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-FY 889	Fzg-Ident-Nummer	LUCGE375063201051
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	grau
Fabrikat	HONDA	Typ	Jazz Jazz 1.2
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 5
Leistung	57 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1246	Zul. Gesamtgewicht in kg	1490
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 27.05.2025  
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Hübinger e.K.  
Holzstraße 48 A 65197 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 7 Fotos

.....  
Der Sachverständige  
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

**Gutachtennummer: 2505100098**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.


### Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1246 ccm / 57 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 4
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	HONDA
Typ / Untertyp	Jazz / Jazz 1.2
Farbe	grau
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1071 kg / 1490 kg / 419 kg

### montierte Bereifung

Reifendimension	175/65 R14 82T
Reifenfabrikat	Kleber
Reifenart	Winter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)



Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

### Serienausstattung

ABS mit EBD; Airbag Fahrer- u. Beifahrerseite; Airbag, Seitenairbags vorn; Außenspiegel elektrisch verstellbar; Bremsassistent; Bremsleuchte, dritte; Color-Verglasung; Drehzahlmesser; Fensterheber, vorne; Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe; Grundausstattung Jazz; Heckscheibenwischer; ISOFIX-System; Kindersicherung an den hinteren Türen; Kopfstützen, hinten (2); Kopfstützen, vorne; Kraftstoffverbrauchsanzeige; Lackierung: Uni; Lenkrad, höhenverstellbar; Polster: Stoff; Radiozubehör: 2 Lautsprecher vorne; Radiozubehör: Radiovorbereitung; Radzierblenden; Servolenkung; Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen; Sicherheitsgurte: Kindersitz-Sicherheitsgurte auf den hinteren Plätzen; Sitze: Fahrersitz manuell höhenverstellbar; Sitze: Multi-Sitz-Funktion; Stoßfänger, in Wagenfarbe lackiert; Wegfahrsperr

### Sonderausstattung

**Gutachtennummer: 2505100098**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### **Bewertungsrelevante Schadenmerkmale**

- Stoßfänger vorne - beschädigt
- Scheinwerfer links - blind
- Einstieg vorne rechts - Delle
- Seitenwand hinten links - Korrosion/deformiert
- Tür hinten links - Korrosion/deformiert
- Schweller links - Korrosion/verschürft
- Innenraum - Schimmel
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere - nicht vorhanden

**Gutachtennummer: 2505100098**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

**Gutachtennummer: 2505100098**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

**Gutachtennummer: 2505100098**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

**Gutachtennummer: 2505100098**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7