

**Gutachtennummer: 2505100094**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

# Gutachten

## Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	GC-VG 62	Fzg-Ident-Nummer	WDD1693311J139609
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	silber Metallic
Fabrikat	MERCEDES-BENZ	Typ	A-Klasse A 150 Classic
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 3
Leistung	70 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1498	Zul. Gesamtgewicht in kg	1690
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 27.05.2025  
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel  
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 8 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 7 Fotos

.....  
Der Sachverständige  
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

**Gutachtennummer: 2505100094**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.


**Technische Daten**

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 3-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1498 ccm / 70 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 4
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	MERCEDES-BENZ
Typ / Untertyp	A-Klasse / A 150 Classic
Farbe	silber
Lackart	Metallic
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1195 kg / 1690 kg / 495 kg

**montierte Bereifung**

Reifendimension	185/65 R15 88T
Reifenfabrikat	Nexen
Reifenart	Sommer-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)



Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

**Gutachtennummer: 2505100094**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### **Serienausstattung**

Ablagen und Steckdose in der Mittelkonsole; ABS - Anti-Blockier-System; Airbag und Head-/Thorax-Sidebag für Fahrer und Beifahrer; Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR); Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar; Außentemperaturanzeige; Blinkleuchten in den Außenspiegeln; Brems-Assistent-System (BAS); Cupholder in Mittelkonsole; Dachbedieneinheit mit Leseleuchte für Beifahrer; Drehzahlmesser; Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP); Fensterheber elektrisch vorn 2-fach; Getriebe: 5-Gang Schaltgetriebe; Heckscheibenwischer; Heibare Heckscheibe mit Zeitrelais; ISOFIX und TopTether Kindersitzverankerungen im Fond; Klimaanlage; Kopfstützen auf allen Plätzen; Lackierung: Uni; Ladegutbefestigung im Kofferraum; Lenkrad: höhenverstellbar; Lenkrad: Multifunktionslenkrad; Lenkung: Lenkassistent STEER CONTROL; Lenkung: Parameterlenkung, elektromechanisch; Polster: Stoff; Räder: >>Tirefit<< Reifendichtmittel; Räder: Reifendruckverlust-Warnung; Rammschutzleisten vorne und hinten in Wagenfarbe; Reiserechner; Selektives Dämpfungssystem; Sicherheitsgurte A-Klasse; Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar; Sitze: Fondsitzbank geteilt umklappbar 1/3 : 2/3; Sitze: Sitzbelegungserkennung im Beifahrersitz; Sitze: Vordersitze mit EASY-ENTRY-Funktion; Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel; Wärmedämmendes Glas; Warnsummer für nicht ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung; Wartungsintervallanzeige "ASSYST"; Wegfahrsperre elektronisch inkl. Schließanlage; Zentralverriegelung mit Innenschalter und Crash-Sensor

### **Sonderausstattung**

Airbag: Windowbag; Fußmatten Teppich in Ausstattungsfarbe; Gepäckraumrollo; Lackierung: Metallic; Nebelscheinwerfer vorn; Paket: Exterieur Licht- und Sichtpaket inkl. Innenspiegel autom. abblendbar; Räder: Reserverad als Notlaufad; Radio: Audio 20 mit CD-Laufwerk; Rammschutzleisten seitlich in Wagenfarbe; Scheibenwaschanlage beheizt; Sitze: EASY-VARIO-System für 3-Türer; Sitzheizung: Vordersitze; Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel

**Gutachtennummer: 2505100094**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### **Bewertungsrelevante Schadenmerkmale**

- Stoßfänger vorne - verschürft/Fehlstellung
- Abdeckung Abschleppöse vorne - fehlt
- Motorhaube - Korrosion
- Scheinwerfer rechts und links - blind
- Lufteinlassgitter vorne - Fehlstellung
- Bremsscheiben vorne - Korrosion
- Bremsscheiben hinten - Korrosion
- Reifen vorne rechts - platt
- Felge vorne rechts - verschürft
- Reifen hinten rechts - platt
- Felge hinten rechts - verschürft
- Felge hinten links - verschürft
- Reifen vorne links - platt
- Felge vorne links - verschürft
- Kotflügel vorne links - Fehlstellung
- Motor - teilweise zerlegt
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere - nicht vorhanden

**Gutachtennummer: 2505100094**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

**Gutachtennummer: 2505100094**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

**Gutachtennummer: 2505100094**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

**Gutachtennummer: 2505100094**

**Datum: 28.05.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.




Bild 7