Der kraftfahrzeugtechnische Beamte der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main Lz 112

Ort und Datum
Weilmünster, 06.06.2025
Hessen Forst, FA Weilmünster

		Aussonderungsgutachten Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung
Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für		
		spätestens
🛛 aussonderungsreif, und zwar	\boxtimes	sofort
noch einsatzfähig innerhalb der		
Landesverwaltung		Vorschlag zur künftigen Verwendung
Unfall		
4 Allgamainea		
Allgemeines Fahrzeugart/Geräteart		Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel
PKW		VW Caddy 4-Motion, 0603-AZC
amtl. Kennzeichen/KE – Nr.	-	Farbe
KS-HF 160		grün
Erstzulassung/Baujahr	_	Km/Betriebstunden/HU/AU/SP
15.04.2015	_	151.779 Km, HU in kürze fällig
Fahrgestell - Nr./Gerätenummer WV2ZZZ2KZFX129248		Fahrzeugbrief Nr/Betriebserlaubnis EK929145
Motor	-	Hubraum / Leistung
Diesel, Motorschaden, NICHT FAHRBEREIT!		1968 ccm, 81 KW
2. Technische Feststellungen Antriebsaggregate erhöhter Verschleiß Triebwerksteile/Achsenantrieb erhöhter Verschleiß, funktionsbereit Vorderachse, Lenkung normaler verschleiß Bremsanlage normaler Verschleiß Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe		
Winter, 195/65R15, 4x ~ 5 mm Fahrgestell und Aufbau Dellen, Kratzer vorhanden, Stoßfänger vorne und hin Fahrersitz verschmutzt und verschlissen, sowie alter nutzungsbedingte Gebrauchsspuren. elektrische Anlage funktionsbereit Zubehör AHK Gesamteindruck		
Durch seinen überwiegenden Einsatz im Forst ist das Fahrzeug stärker verschlissen als nach der Laufleistung anzunehmen wäre. Mit Rücksicht auf die voraussichtlichen Instandsetzungskosten, das anstehende Reparaturrisiko, die anfallenden Nebenkosten, sowie des zu erzielenden Restwertes ist das Fahrzeug zu verkaufen.		

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.