

Gutachtennummer: 2509100024

Datum: 09.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| Amtl. Kennzeichen | DN-TO 2 | Fzg-Ident-Nummer | WDB1714421F119996 |
| Erstzulassung | | letzte Zulassung | |
| Nächste HU | 08/2025 | Laufleistung abgelesen | 87159 km |
| Tachostand | 87159 km | Farbe | OBSIDIANSCHWARZ Metallic |
| Fabrikat | MERCEDES-BENZ | Typ | SLK-Klasse SLK 200 Kompressor |
| Automatik | | | |
| Fahrzeugart | PKW | Aufbauart / Türen | Roadster / 2 |
| Leistung | 120 kW | Motorart / Zylinder | Benzin / 4 |
| Hubraum in cm ³ | 1796 | Zul. Gesamtgewicht in kg | 1705 |
| Allgemeinzustand | mittel | | |

Die Besichtigung erfolgte am 04.09.2025

Ruth

Die Besichtigung erfolgte durch Till März

GmbH

Rennbahnstrasse 8a 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 9 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 9 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2509100024

Datum: 09.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.


Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fahrzeugart | PKW |
| Aufbauart | Roadster, 2-türig |
| Plätze | 2 |
| Hubraum / Leistung | 1796 ccm / 120 kW |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart | Benzin / 4-Zylinder / Reihe |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Feinstaubplakette | grün |
| Fabrikat | MERCEDES-BENZ |
| Typ / Untertyp | SLK-Klasse / SLK 200 Kompressor Automatik |
| Farbe | OBSIDIANSCHWARZ |
| Lackart | Metallic |
| Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast | 1415 kg / 1705 kg / 290 kg |

montierte Bereifung

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Reifendimension | 225/45 R17 91H |
| Reifenfabrikat | Pirelli |
| Reifenart | Winter-Reifen, Original |

Profiltiefe in (mm)



Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2509100024

Datum: 09.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System; Airbag: Fahrer- und Beifahrer; Airbag: Head/Thorax Sidebags; Armlehne klappbar vorn mit Fach; Außenspiegel links und rechts beheizt, elektrisch einstellbar und in Wagenfarbe lackiert; Außentemperaturanzeige; Blinkleuchten in den Außenspiegeln; Brems-Assistent-System (BAS); Drehzahlmesser; Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP); Fahrlichtassistent; Fensterheber elektrisch 2-fach; Getriebe: Automatik 5-Gang; Heizmatik mit Motorrestwärmeausnutzung; Kopfstützen verstellbar vorne (2); Lackierung: Uni; Lenkrad: Multifunktionslenkrad; Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar; Nebelscheinwerfer; Polster: Stoff; Pompadourtaschen in den Türverkleidungen; Räder: Leichtmetallräder 4fach 7-Speichen-Design; Radio-Zubehör: Antenne auf hinterem Kotflügel; Reifendichtmittel >>Tirefit<<; Reiserechner in Multifunktionsdisplay; Servolenkung; Sicherheitsgurte SLK-Klasse; Sitze: Kindersitzerkennung (AKSE), automatisch; Sitze: Sitzbelegungserkennung; Sitze: Sportsitze vorn; Sitze: Vordersitze mit Sitzhöhenverstellung; Tempomat; Überrollbügel; Variodach in Wagenfarbe, elektrohydraulisch bedienbar; Wärmedämmendes Glas; Warnsummer für nicht ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung; Wartungsintervallanzeige "ASSYST"; Wegfahrsperrung elektronisch inkl. Schließanlage; Zentralverriegelung mit automatischer Verriegelung (programmierbar)

Sonderausstattung

Ascher mit Zigarettenanzünder anstelle Ablagefach mit Klappe und Steckdose; Klima: Klimatisierungsautomatik "THERMATIC"; Lackierung: Metallic; Räder: Faltrad; Radio-Navigation: Audio 50 APS; Reifendruckverlust-Warnung; Sitzheizung: Vordersitze

Gutachtennummer: 2509100024

Datum: 09.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Kotflügel vorne links - Kratzer
- Seitenwand hinten links - Kratzer
- Heckklappe - Kratzer/Delle
- Innenraum - verschmutzt
- Verdeck - offen
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere - nicht vorhanden

Gutachtennummer: 2509100024

Datum: 09.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2509100024

Datum: 09.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2509100024

Datum: 09.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2509100024

Datum: 09.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8

Gutachtennummer: 2509100024

Datum: 09.09.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 9