

Gutachtennummer: 2510100048 Datum: 22.10.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen WI-MT 244 Fzg-Ident-Nummer VF1MAF4JB47164854

Erstzulassung
Nächste HU

letzte Zulassung
Laufleistung

Tachostand Farbe weiß

Fabrikat RENAULT Typ Master III dCi 125 L1H2

Fahrzeugart Transporter Aufbauart / Türen Van / 4
Leistung 92 kW Motorart / Zylinder Diesel / 4
Hubraum in cm³ 2298 Zul. Gesamtgewicht in kg 3300
Allgemeinzustand verbraucht

Die Besichtigung erfolgte am 21.10.2025 Auto Riegel - Harald Riegel

Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 8 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 8 Fotos

.....

Der Sachverständige

Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.



Gutachtennummer: 2510100048

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart Transporter Aufbauart Van, 4-türig

Plätze

Hubraum / Leistung 2298 ccm / 92 kW Motorart / Zylinder / Motorbauart Diesel / 4-Zylinder / Reihe

Schadstoffklasse Euro 4 Feinstaubplakette grün

Fabrikat RENAULT

Typ / Untertyp Master III / dCi 125 L1H2

Farbe weiß

Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast 1914 kg / 3300 kg / 1386 kg

montierte Bereifung

Reifendimension vorn 225/65 R16C 112/110S Reifendimension hinten 225/65 R16C 112/110R

Reifenfabrikat vorn Radar Reifenfabrikat hinten Fortuna

Reifenart Allwetter-Reifen, Original

5,0 5,0 3,0 6,0

2

Profiltiefe in (mm)

Anzahl der Achsen

Grundlage Fahrzeugdaten

<u>Serienausstattung</u>

Ablagegalerie im Fahrerhausdach; ABS mit EBV; Airbag: Fahrerseite; Aschenbecher (mobil) mit Zigarettenanzünder; Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar; Drehzahlmesser; Fensterheber elektrisch vorne; Getränkehalter; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Handschuhfach, geschlossen; Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster; Kopfstützen (3); Kraftstofftank 105 Liter; Lackierung: Uni; Lenkrad höhenverstellbar; Pollenfilter; Polster: Stoff; Radabdeckung; Räder: Stahlfelge 16"; Reifen-Reparatur-Kit; Schiebetür rechts, geschlossen; Seitenschutzleisten; Servolenkung; Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank (multifunktional); Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar; Steckdose: 12 V-Steckdosen (2 Stück) vorne; Trennwand ohne Fenster; Verzurrösen im Laderaumboden; Wärmeschutzglas grün; Wegfahrsperre elektronisch; Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Sonderausstattung



Gutachtennummer: 2510100048

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Anhängekupplung; Bordcomputer; ESP mit Beladungserkennung und ASR; Holzboden im Laderaum; Holzverkleidung der Seitenwände; Klimaanlage; Radio 2 x 20 W CD MP3; Reifen: Ganzjahresreifen; Schlüssel: 3. Schlüssel; Sitz: Lendenwirbelstütze für Fahrersitz; Sitze: gefederter Schwingsitz für Fahrer; Tempopilot incl. Geschwindigkeitsbegrenzer; Trittstufe am Heck; Verkleidung der Kabinenrückwand; Verzurrösen, seitlich im Laderaum



Gutachtennummer: 2510100048

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne verschürft
- Motorhaube verformt/verkratzt
- Kotflügel vorne rechts deformiert
- Tür vorne rechts verformt
- Zierleiste Tür vorne rechts fehlt
- Tür hinten rechts deformiert/verschürft
- Schweller rechts deformiert
- Seitenwand hinten rechts verschürft
- Zierleiste Seitenwand hinten rechts fehlt
- Heckleuchte rechts verschürft
- Stoßfänger hinten verschürft
- Sitz vorne links gerissen
- Hauptuntersuchung kein Nachweis fällig
- Wartung kein Nachweis fällig
- Fahrzeug verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel nicht vorhanden
- Kilometerstand nicht ablesbar
- Probelauf nicht möglich
- Erstzulassungsdatum nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere nicht vorhanden



Gutachtennummer: 2510100048Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Gutachtennummer: 2510100048Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4



Gutachtennummer: 2510100048Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.




Bild 5



Bild 6



Gutachtennummer: 2510100048Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.




Bild 7



Bild 8