

Gutachtennummer: 2510100046

Datum: 22.10.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-AB 356	Fzg-Ident-Nummer	WVWZZZ1KZBW558766
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU	05/2024	Laufleistung	
Tachostand		Farbe	Reflexsilber Metallic
Fabrikat	VW	Typ	Golf VI Golf Plus 1.2 TSI Comfortline
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 5
Leistung	77 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Hubraum in cm ³	1197	Zul. Gesamtgewicht in kg	1920
Allgemeinzustand	mäßig		

Die Besichtigung erfolgte am 21.10.2025

Ruth

Die Besichtigung erfolgte durch Till März

GmbH

Rennbahnstrasse 8a 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 8 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 8 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2510100046

Datum: 22.10.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.


Technische Daten

KBA-Nummer	0603AQK
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1197 ccm / 77 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 5
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	VW
Typ / Untertyp	Golf VI / Golf Plus 1.2 TSI Comfortline
Farbe	Reflexsilber
Lackart	Metallic
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1356 kg / 1920 kg / 564 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	205/55 R16 91V
Reifenfabrikat vorn	Platin
Reifenfabrikat hinten	Nexen
Reifenart	Sommer-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)



Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2510100046

Datum: 22.10.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

Ablagen Golf Plus; Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze; Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere; Außenspiegel mit Beifahrerspiegelabsenkung; Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar; Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe; Außentemperaturanzeige; Becherhalter 2 vorn und 1 hinten; Berganfahrassistent; Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert; Bremsleuchte, dritte; Dachreling, schwarz; Doppelton-Signalhorn; Drehzahlmesser; Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung; Fensterheber, elektrisch vorn und hinten; Gepäckraumabdeckung mit Netz; Gepäckraumboden, höhen-einstell- und herausnehmbar; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Heckscheibe heizbar; Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage; Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung; Klimaanlage; Kopfstützen (3) hinten; Kopfstützen vorn; Lackierung: Uni; Lenkrad: Leder (3-Speichen) mit Alu-Dekor; Lenksäule höhen- und längseinstellbar; Leseleuchten 2 vorn mit Chromeinfassung; Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar; Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox; Multifunktionsanzeige; Nichtraucherführung; ParkPilot; Polster: Stoff; Räder: Leichtmetall (4) "Mugello" 6,5Jx16"; Räder: Tire Mobility Set; Radio "RCD 210", 2 x 20 Watt, 4 Lautsprecher; Rückleuchten in LED-Technik; Rücksitzbank asymmetrisch; Schubladen unter den Vordersitzen; Servolenkung; Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten; Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer; Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX; Sitze: Beifahrersitz höhen-einstellbar; Sitze: Fahrersitz höhen-einstellbar; Sitze: Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze; Sitze: Komfortsitze vorn; Sitze: Lendenwirbelstützen vorn; Staub- und Pollenfilter; Stoßfänger in Wagenfarbe; Tagfahrlicht; Textilfußmatten; Verbandtasche und Warndreieck; Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten; Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht; Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn; Wegfahrsperre, elektronisch; Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Fahrzeugschriftzüge - Entfall; Klimaanlage "Climatronic" mit automatischer Umluftschaltung mittels Luftgütesensor; Lackierung: metallic; Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung; Paket: Licht und Sicht; Paket: Winter; Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl 16"; Radio "RCD 310", 4 x 20 Watt, 8 Lautsprecher; Raucherausführung

Gutachtennummer: 2510100046

Datum: 22.10.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Motorhaube - verkratzt
- Tür vorne rechts - verschürft
- Tür hinten rechts - Kratzer
- Seitenwand hinten rechts - Kratzer
- Stoßfänger hinten - Kratzer
- Kotflügel vorne links - deformiert
- Dach - Korrosion
- Stirnwandverkleidung - beschädigt
- Hauptuntersuchung - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere - nicht vorhanden

Gutachtennummer: 2510100046

Datum: 22.10.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2510100046

Datum: 22.10.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2510100046

Datum: 22.10.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2510100046

Datum: 22.10.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8