



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

ING.-BÜRO GELBE + KOLLEGEN - Mainzer Straße 121 - 65189 Wiesbaden

Landeshauptstadt Wiesbaden
Amt 34
Postfach 39 11
65029 Wiesbaden



**EXPERT
PARTNER**

FAHRZEUGBEWERTUNG

Nummer: 260237TR

Datum: 29.01.2026

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugart	Pkw	Amtl. Kennzeichen	Nicht zugelassen
Aufbau	Lim. Schrägheck	Sitzplätze	5
Hersteller	Volkswagen	Zahl der Türen	5
Typ	Polo VI	Zahl der Vorbesitzer	unbekannt
Untertyp	Basis	Farbe	Vibrant Violet Metallic
Fahrgestellnummer	WVWZZZAWZNU034683	Nächste HU	07.2025
Motorart	Superbenzin	Abgelesener km-Stand	76478 km
Zylinderanzahl	3	Angegebener km-Stand	76478 km
Hubraum	999 ccm	Reifengröße vorn	185/65 R 15 88H
Leistung	59 kW	Reifengröße hinten	185/65 R 15 88H
Leergewicht	1132 kg	Fabrikat vorn	Continental
Zul. Gesamtgewicht	1540 kg	Fabrikat hinten	Continental
		Profiltiefe (mm)	VR 2,0 HR 4,0 VL 2,0 HL 4,0

Ergebnis:

Die auf den 29.01.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges nach den Bewertungsrichtlinien sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren hat zu folgendem Ergebnis geführt:

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden

Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18

info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömler* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömler-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVS, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 260237TR

Datum: 29.01.2026

Bewertung 260237TR:

Das Fahrzeug wurde am 28.01.2026 in Wiesbaden, Rennbahnstr. 8a besichtigt.

Sonderzubehör und Ausstattung:

Modellpflege, Wartung: Longlife-Service, Ausstattung Basis, Nichtraucher-Paket, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Scheinwerfer LED, Leuchtweitenregelung, Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED, Nebelschlussleuchte, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Stoßfänger Life, Frontscheibe Verbundglas getönt, Radioempfang digital (DAB+), Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay), Lautsprecher (4), Notrufsystem, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital), Anzeige für Waschwasserstand, Reifenkontroll-Anzeige, Armaturentafel gepolstert, Innenausstattung: Dekoreinlagen Licorice Black, Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit, Geschwindigkeitsbegrenzeranlage, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Dachhimmel Stoff, grau, Klimaanlage, Kältemittel R 1234 YF, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kopfstützen hinten (3-fach), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Funkschlüssel / Handsender (2), 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Leseleuchten vorn und hinten, Gepäckraumbeleuchtung, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Wegfahrsperrre (elektronisch), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Verbandkasten und Warndreieck, Anti-Blockier-System (ABS), Trommelbremsen hinten, Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm), Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Servolenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR, Antriebsart: Frontantrieb, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Batterie 51 Ah, Start/Stop-Anlage mit Rekuperation, Motor 1,0 Ltr. - 59 kW KAT (DSGD), Karosserie: 5-türig, Getriebe 5-Gang, Motor 1,0 Ltr. - 59 kW, Gepäckraumboden höhenverstellbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Reifen 185/65 R15 ..H, Ablagetasse an Vordersitzlehnen, Lendenwirbelstützen vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life, LM-Felgen 5,5x15 (Essex, schwarz glanzgedreht), Park-Paket, Sitzheizung vorn, Generator 140 A, Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Produktionsstätte: Südafrika, Frontkamera (Multifunktionskamera

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden

Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18

info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVS, ZAK, MAS, Classic Data
- » Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 260237TR

Datum: 29.01.2026

Frontscheibe), Fußmatten Textil, Scheibenwischer mit Regensor, Trommelbremsen hinten (203 mm x 38 mm), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Sitze vorn höhenverstellbar, Einparkhilfe vorn und hinten, Verglasung hinten abgedunkelt (75%), Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Rücksitzlehne geteilt, Klimazone: Nicht Heissland, App-Connect, Metallic-Lackierung, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)

Wertbeeinflussende Faktoren:

- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Motorprobelauf - nicht möglich (eventueller Ölverlust)
- Fahrzeugdokumente - nicht vorhanden
- Unfallschaden rechte Seite (Tür vorne rechts / Tür hinten rechts / Seitenwand rechts verschrammt / verformt)
- Außenspiegel rechts Kratzer
- Türeinstieg hinten Delle mit Lackbeschädigung
- Stoßfänger hinten verschrammt
- Heckklappe hinten Dellen
- Tür hinten links Kratzer
- Reifen vorne einseitig abgefahren
- Innenraum verschmutzt
- Fahrzeug außen stark verschmutzt

Seitenwand hinten recht und Tür vorne rechts weisen erhöhte Lackwerte auf.

Wir versichern, dass wir die Wertschätzung nach bestem Wissen und Gewissen, unberücksichtigt parteilicher Interessen, gefertigt haben.

Die Sachverständigen



Thomas Rudelt

Dr. Marc Trömler

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden

Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18

info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömler* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömler-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVS, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 260237TR

Datum: 29.01.2026

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	Nicht zugelassen				
Fahrzeugart	Pkw				
Aufbau	Lim. Schrägheck				
Fabrikat	Volkswagen				
Typ / Untertyp	Polo VI / Basis				
Fzg.Ident.-Nummer	WVWZZZAWZNU034683				
Hubraum in ccm / Leistung in kW	999 / 59				
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Superbenzin / 3 / Reihenmotor				
Getriebe	Schaltgetriebe				
Abgascode	Euro 6				
Türen / Plätze	5 / 5				
Leer- / zul. Gesamtgewicht	1132 kg / 1540 kg				
Bereifung					
2,0 mm 185/65 R 15 88H	Continental	Sommerreifen			
2,0 mm 185/65 R 15 88H	Continental	Sommerreifen			
4,0 mm 185/65 R 15 88H	Continental	Sommerreifen			
4,0 mm 185/65 R 15 88H	Continental	Sommerreifen			
Erstzulassung	26.07.2022				
Nächste HU	07.2025				
Laufleistung abgelesen	76478 km				
Laufleistung angegeben	76478 km				
Farbe	Vibrant Violet Metallic				
Lackart	Metallic (2-Schicht)				
Serien/Sonderausstattung	Serien- und Sonderausstattung siehe Kalkulation				
Nicht instand gesetzte Vorschäden	<ul style="list-style-type: none"> - Wartung - kein Nachweis - fällig - Fahrzeug - stark verschmutzt - Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden - Motorprobelauf - nicht möglich (eventueller Ölverlust) - Fahrzeugdokumente - nicht vorhanden - Unfallschaden rechte Seite (Tür vorne rechts / Tür hinten rechts / Seitenwand rechts verschrammt / verformt) - Außenspiegel rechts Kratzer - Türeinstieg hinten Delle mit Lackbeschädigung - Stoßfänger hinten verschrammt - Heckklappe hinten Dellen - Tür hinten links Kratzer - Reifen vorne einseitig abgefahren 				



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 260237TR

Datum: 29.01.2026

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

- Innenraum verschmutzt
- Fahrzeug außen stark verschmutzt

Seitenwand hinten recht und Tür vorne rechts weisen erhöhte Lackwerte auf.



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 260237TR

Datum: 29.01.2026

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002





GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 260237TR

Datum: 29.01.2026

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004





GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 260237TR

Datum: 29.01.2026

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006





GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden - Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 260237TR

Datum: 29.01.2026

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008

