

☒ **Aussonderungsgutachten**
☐ **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

PKW-Kombi

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

KS-LL 180

Erstzulassung/Baujahr

15.06.2005 7 2005

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

WVWZZZ1JZ6W000727

Motor

Diesel EURO-4, Turboschaden, nicht fahrbereit !

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

VW Golf, 0603-560

Farbe

schwarz

Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP

333.621 Km, HU fällig

Fahrzeugbrief Nr../Betriebserlaubnis

.....

Hubraum / Leistung

1.896 ccm, 74 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Hoher Verschleiß, nicht überprüft

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Hoher Verschleiß, nicht überprüft

Vorderachse, Lenkung

Hoher Verschleiß, nicht überprüft

Bremsanlage

Hoher Verschleiß, nicht überprüft, sehr lange Standzeit

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Winter, 195/65R15 91T, ~ 4 mm

Fahrgestell und Aufbau

Kratzer, Dellen, und Korrosion vorhanden, Kotflügelenden und Schwellerspitzen durchgerostet, Stoßfänger vorn- und hinten beschädigt, Fahrersitz verschlissen, sowie erhebliche alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren. Aufsetzschäden und Beschädigungen am Fahrzeugunterboden sind nicht auszuschließen !

elektrische Anlage

Batterie defekt

Zubehör

AHK, Satz Sommerräder

Gesamteindruck

Durch seinen überwiegenden Einsatz auf unbefestigten Wegen ist das Fahrzeug stärker verschlissen als nach der Laufleistung anzunehmen wäre. Die Grenze einer wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeit ist erreicht. Ich schlage vor, das Fahrzeug zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.

Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.

