Der kraftfahrzeugtechnische Beamte
der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main
Lz 112

Ort und Datum
Grünberg den 22.06.2026
Hessen Mobil

☒ **Aussonderungsgutachten**
☐ **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der Landesverwaltung

☒ sofort
spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart **LKW offener Kasten**	Fabrikat, Typ. und KBA-Schlüssel **Fiat Dukato, DoKa Pritsche 1136/AGL**
amtl. Kennzeichen/KE – Nr. **VB-SV918**	Farbe **Orange**
Erstzulassung/Baujahr **12.01.2011**	Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP **153.962km abgelesen, HU abgelaufen**
Fahrgestell - Nr./Gerätenummer **ZFA25000001901254**	Zulassungsbescheinigung Teil II / Betriebserlaubnis **DV653084**
Motor **Diesel**	Hubraum / Leistung **2.287ccm, 88kW**

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate
Motor betriebsfähig

Triebwerksteile/Achsenantrieb
erhöhter Verschleiß

Vorderachse, Lenkung
erhöhter Verschleiß

Bremsanlage
erhöhter Verschleiß

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe
225/50R17C 112/110R M+S Profiltiefe 6mm, DOT3522

Fahrgestell und Aufbau
Frontbereich beschädigt Riss in der Verkleidung, Schweller Vorne rechts beschädigt inkl. Korrosion, Innenraum Verschmutzt, Kratzer und Dellen am ges. Fahrzeug, dem Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren.

elektrische Anlage
Batterie entladen

Zubehör
Anhängerkupplung, Vorwarnlichtzeichenanlage

Gesamteindruck
Das Fahrzeug ist verbraucht. Die Kosten für eine Beseitigung der technischen Mängel, der Korrosionsschäden und der Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen stehen in keinem Verhältnis zu dem gegenüberstehenden Wertzuwachs.
Ich schlage vor das Fahrzeug zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. **Es wird dringend angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu besichtigen.**