

☒ **Aussonderungsgutachten**
☐ **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

Fz. z. Gü. Bef. b. 3,5t, DoKa-Pritsche

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

WI-SV 8587, KE-05262, Anlagenummer: 80036202

Erstzulassung/Baujahr

09.12.2015 / 2015

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

ZFA25000002958281

Motor

Diesel, Motorschaden, NICHT FAHRBEREIT !

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

Fiat Ducato 250, 4136-ATG

Farbe

orange

Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP

186.112 Km, HU 03-2026 fällig

Fahrzeugbrief Nr./Betriebserlaubnis

EN274119

Hubraum / Leistung

2.287 ccm, 96 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Funktionsbereit bis zum Schluss

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

Normaler Verschleiß, funktionsbereit

Bremsanlage

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit, lange Standzeit, korrodiert

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Winter, 225/70R15C, ca. 30% Restprofiltiefe

Fahrgestell und Aufbau

Unfallschaden vorne rechts, Korrosion an Schweller, Kotflügel und Rahmen,

Innenraum verschmutzt, Erhebliche einsatzbedingte Gebrauchsspuren.

Fahrzeug ist im Frontbereich teildemontiert, nicht komplett !

elektrische Anlage

Batterie defekt


Zubehör

Staubbox auf der Ladefläche, Staubboxen unter der Ladefläche,

Rundumkennleuchten, Anhängerzugmaulkupplung

Gesamteindruck

Das Fahrzeug ist nur noch zur Ersatzteilgewinnung geeignet !



Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.
Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.