

Gutachtennummer: 2507100103

Datum: 31.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

| | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| Amtl. Kennzeichen | | Fzg-Ident-Nummer | ZFA31200000709268 |
| Erstzulassung | | letzte Zulassung | |
| Nächste HU | | Laufleistung | |
| Tachostand | | Farbe | weiß |
| Fabrikat | FIAT | Typ | 500 0.9 TwinAir Start&Stop TwinAir |
| Plus | | | |
| Fahrzeugart | PKW | Aufbauart / Türen | Limousine / 3 |
| Leistung | 63 kW | Motorart / Zylinder | Benzin / 2 |
| Hubraum in cm ³ | 875 | Zul. Gesamtgewicht in kg | 1370 |
| Allgemeinzustand | verbraucht | | |

Die Besichtigung erfolgte am 29.07.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Hübinger e.K.
Holzstraße 48 A 65197 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 6 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2507100103

Datum: 31.07.2025


Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---|
| KBA-Nummer | 4136AQD |
| Fahrzeugart | PKW |
| Aufbauart | Limousine, 3-türig |
| Plätze | 4 |
| Hubraum / Leistung | 875 ccm / 63 kW |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart | Benzin / 2-Zylinder / Reihe |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Fabrikat | FIAT |
| Typ / Untertyp | 500 / 0.9 TwinAir Start&Stop TwinAir Plus |
| Farbe | weiß |
| Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast | 1005 kg / 1370 kg / 365 kg |

montierte Bereifung

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Reifendimension | 195/45 R16 84V |
| Reifenfabrikat | Hankook |
| Reifenart | Sommer-Reifen, Original |

| | |
|---------------------|---|
| Profiltiefe in (mm) |  |
|---------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Achsen | 2 |
|-------------------|---|

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2507100103

Datum: 31.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD); Airbag Fahrer- und Beifahrerseite (Dual-Stage); Airbag Knieairbag vorn Fahrerseite; Airbag Kopfairbags; Airbag Seitenairbags vorn; Airbag-Beifahrerseite; Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar mit externem Temperatursensor; Bremsassistent - Mechanischer (BAS); Drehzahlmesser; Dritte Bremsleuchte; Fensterheber elektrisch vorne und Zentralverriegelung; Feuerschutzsystem F.P.S.; Follow-Me-Home-Funktion der Scheinwerfer; Funkfernbedienung für Zentralverriegelung; Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe; Haltegriffe auf der Beifahrerseite; Heckscheibenheizung; Heckscheibenwisch-/waschanlage; Heckspoiler; Klimaanlage manuell; Kopfstützen vorn höhenverstellbar; Lackierung: Pastelllackierung; Lenkrad: Höhenverstellbar; Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Radiobedienung; Paket: Sport; Polster: Stoff; Räder: Leichtmetallräder 16" Schwarz 5 Doppelspeichen; Räder: Reifenreparaturkit; Radio: Autoradio mit CD und MP3-Player; Rücksitzlehne geteilt umklappbar (50/50); Scheinwerfer regulierbar; Servolenkung, elektrisch (Dual Drive); Sicherheitsgurte; Sitze: 3-Punkt-Isifix-Befestigung für Kindersitze im Fond; Steckdose 12-Volt; Stopp und Start Automatik; Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert; Tagfahrlicht; Tankdeckel abschließbar; Telefon: Blue & Me Funkfreisprechanlage Bluetooth; Trip-Computer; Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperre elektronisch (Fiat Code)

Sonderausstattung

Dach schwarz lackiert; ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm; Navigationszubehör: Vorrüstung für portables Navigationssystem Blue&Me TomTom

Gutachtennummer: 2507100103

Datum: 31.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Frontschaden:
 - Stoßfänger vorne - beschädigt
 - Scheinwerfer rechts und links - beschädigt
 - Kotflügel vorne links - verformt
 - Rad vorne links - Fehlstellung
 - Zusatzscheinwerfer vorne links - fehlt
 - Kotflügel vorne rechts - verformt
 - Motorhaube - verformt
 - Schloßträger - verformt
 - Motor - Fehlstellung
- Felge vorne rechts - verschürft
- Außenspiegel rechts - verschürft
- Innenraum - verschmutzt/Schimmel
- Fahrgestellnummer konnte nicht abgeglichen werden
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- linke Fahrzeugseite konnte nicht vollständig besichtigt werden
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere - nicht vorhanden

Gutachtennummer: 2507100103

Datum: 31.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2507100103

Datum: 31.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2507100103

Datum: 31.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6