

Gutachtennummer: 2507100061

Datum: 22.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen AH5647AP
Erstzulassung
Nächste HU
Tachostand
Fabrikat LADA
Fahrzeugart PKW
Hubraum in cm³
Allgemeinzustand verbraucht

Fzg-Ident-Nummer
letzte Zulassung
Laufleistung
Farbe grün
Typ 2107 Lim.
Aufbauart / Türen Limousine /
Zul. Gesamtgewicht in kg

Die Besichtigung erfolgte am 17.07.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 8 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2507100061

Datum: 22.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine
Fabrikat	LADA
Typ / Untertyp	2107 / Lim.
Farbe	grün

montierte Bereifung

Reifendimension	175/70 R13 82T
Reifenfabrikat vorn	Rosava
Reifenfabrikat hinten	Matador
Reifenart vorn	Sommer-Reifen, Original
Reifenart hinten	Winter-Reifen, Original



Profiltiefe in (mm)



Anzahl der Achsen

2

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2507100061

Datum: 22.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - Korrosion
- Motorhaube - Korrosion/lose
- Kühlergrill - fehlt
- Kotflügel vorne rechts - Korrosion
- Radhausinnenverkleidung vorne rechts - beschädigt
- Tür vorne rechts - Korrosion
- Tür hinten rechts - Korrosion/verschürft
- Schweller rechts - Korrosion
- Seitenwand hinten rechts - Korrosion/verschürft
- Radhausinnenverkleidung hinten rechts - beschädigt
- Heckklappe - Korrosion
- Stoßfänger hinten - verformt
- Seitenwand hinten links - Korrosion
- Radhausinnenverkleidung hinten links - beschädigt
- Tür hinten links - Korrosion
- Tür vorne links - Korrosion
- Schweller links - Korrosion
- Radhausinnenverkleidung vorne links - beschädigt
- Kotflügel vorne links - Korrosion
- Dach - Korrosion
- Fahrgestellnummer konnte nicht abgeglichen werden
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere - nicht vorhanden

Gutachtennummer: 2507100061

Datum: 22.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2507100061

Datum: 22.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2507100061

Datum: 22.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5




Bild 6

Gutachtennummer: 2507100061

Datum: 22.07.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8