



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

ING.-BÜRO GELBE + KOLLEGEN - Mainzer Straße 121 - 65189 Wiesbaden

Landeshauptstadt Wiesbaden
Amt 34
Postfach 39 11
65029 Wiesbaden



FAHRZEUGBEWERTUNG

Nummer: 261219TR

Datum: 19.05.2026

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugart	Pkw	Amtl. Kennzeichen	Nicht zugelassen
Aufbau	Coupé	Sitzplätze	4
Hersteller	Volkswagen	Zahl der Türen	3
Typ	Scirocco	Zahl der Vorbesitzer	unbekannt
Untertyp	1.4 TSI 118 kW	Farbe	Berylliumgrau Metallic
KBA Nr.	unbekannt	Erstzulassung	10.03.2010
Fahrgestellnummer	WVWZZZ13ZAV433342	Nächste HU	unbekannt
Motorart	Superbenzin	Abgelesener km-Stand	Gesamtlauflistung nicht bekannt
Zylinderanzahl	4	Angegebener km-Stand	letzter Tüv 03.2024 / 159812
Hubraum	1390 ccm	Reifengröße vorn	235/40 R 18 95V
Leistung	118 kW	Reifengröße hinten	235/40 R 18 95V
Leergewicht	1346 kg	Fabrikat vorn	Falken
Zul. Gesamtgewicht	1720 kg	Fabrikat hinten	Falken
		Profiltiefe (mm)	VR 3,5 HR 6,5 VL 3,5 HL 6,5

Ergebnis:

Die auf den 19.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges nach den Bewertungsrichtlinien sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren hat zu folgendem Ergebnis geführt:

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömmner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömmner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Bewertung 261219TR:

Das Fahrzeug wurde am 19.05.2026 in Wiesbaden, Holzstr. 48 besichtigt.

Sonderzubehör und Ausstattung:

Wartung: Longlife-Service, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Doppelscheinwerfer (Halogen), Leuchtweitenregelung, Nebelschlussleuchte, Tagfahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Heckscheibenwischer, Stoßfänger Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten), Frontscheibe Dämmglas, Außentemperaturanzeige, Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Einstieghilfe Easy-Entry, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze vorn höhenverstellbar, Rücksitzbank / Lehne geteilt, Kopfstützen verstellbar, Fensterheber elektrisch vorn, Zentralverriegelung, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Türgriffe außen Wagenfarbe, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Wegfahrsperr (elektronisch), Doppeltonhorn, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Verbandkasten und Warndreieck, Anti-Blockier-System (ABS), Bremsassistent, Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Bremsscheiben hinten (253 mm x 10 mm), Handbremshebelgriff Leder, Sport-Fahrwerk, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Elektron. Differentialsperre (EDS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Antriebsart: Frontantrieb, Generator 140 A, Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI KAT (CAVD), Karosserie: 2-türig, Getriebe 6-Gang, Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI, Multifunktionsanzeige Plus, Fußmatten Textil, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Scheibenwaschdüsen heizbar, LM-Felgen 8x18 (Interlagos), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Anzeige für Waschwasserstand, Reifenkontroll-Anzeige, Raucher-Paket, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Multimediabuchse AUX-IN, Sport-Paket, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Sitzheizung vorn, Innenausstattung: Stoff / Alcantara, Einparkhilfe hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Winter-Paket, Licht- und Sicht-Paket 1, Audiosystem RCD 510 DYNAUDIO Sound (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 10-Kanal-Verstärker, Touch, SD-Karten-Schnittstelle), Pedale Edelstahl / Aluminium-Design, Batterie 60 Ah, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Nebelscheinwerfer integriert, Mittelarmlehne, Reifen 235/40 R18 ..Y, CD-Wechsler, Dachhimmel Stoff, schwarz

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden

Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18

info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Wertbeeinflussende Faktoren:

- Wartung - kein Nachweis
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Motorprobelauf - nicht möglich
- Fahrzeugdokumente - nicht vorhanden
- Rückleuchte hinten links / rechts - gerissen
- Heckwischer hinten - fehlt
- Heckklappe verkratzt / Korrosion
- Stoßfänger hinten - verschrammt
- Seitenwand hinten links - Kratzer
- Alufelge hinten rechts - verschrammt
- Außenspiegel rechts - verschrammt
- Tür vorne rechts - Kratzer
- Alufelge vorne rechts - verschrammt
- Motorhaube - verschrammt
- Stoßfänger vorne - verschrammt
- Alufelge vorne links - verschrammt
- Innenraumzierleisten - lackiert
- Tür vorne links - verschrammt
- Seitenwand hinten links - verschrammt / verformt

Wir versichern, dass wir die Wertschätzung nach bestem Wissen und Gewissen, unberücksichtigt parteilicher Interessen, gefertigt haben.

Die Sachverständigen



Thomas Rudelt



Dr. Marc Trömner

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 261219TR

Datum: 19.05.2026

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004

