

Fahrzeugdaten

| | |
|---------------------------------|--|
| Kennzeichen: | MZ-TV681 |
| VIN: | WVWZZZ7NZBV015692 |
| Hersteller, Typ: | VW, Sharan |
| Verkaufsbezeichnung: | Sharan 2.0 TDI BlueMotion Technology Comfortline |
| Erste Zulassung: | 15.12.2010 |
| Letzte Zulassung / Vorbesitzer: | 15.12.2010 / keine |
| Laufleistung abgelesen: | 162155 km |
| Laufleistung geschätzt: | 162155 km |
| Fahrzeugart / Aufbau: | PKW / Kombi |
| Anzahl Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 Sitzplätze |
| Motor: | Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe |
| Hubraum / Leistung: | 1968 ccm / 103 kW |
| Nächste HU: | 12.2021 |
| Farbe / Lackierung: | candyweiss / Uni (2 Schicht) |
| KBA-Nummer: | 0603.ATU |
| Gewichte: | Leergewicht: 1774 kg / zul. Gesamtgewicht: 2340 kg |
| Maße: | Länge: 4854 mm / Breite: 1904 mm / Höhe: 1720 mm |
| Radstand: | 2919 mm |
| Abgascode: | EU5 |

montierte Bereifung

| <i>Achse</i> | <i>Beschreibung</i> | <i>Profiltiefe, mm</i> | |
|--------------|---|------------------------|----------|
| | | <i>L</i> | <i>R</i> |
| VA | 215/60 R 16 93H - Continental, Sommer (o) | 5,0 | 5,0 |
| HA | 215/60 R 16 93H - Continental, Sommer (o) | 5,0 | 5,0 |

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen
Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Serienausstattung

Ablagen Sharan; Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere; Außenspiegel elektrisch einstell- und separat beheizbar; Außentemperaturanzeige; Bremsleuchte, dritte; Chromleisten an den Seitenfenstern; Dachreling schwarz; Dekoreinlage: "Triangle Titan"; Dieselpartikelfilter; Drehzahlmesser; Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung; Fensterheber, elektrisch vorn und hinten; Gepäckraumabdeckung; Geschwindigkeitsregelanlage; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Grundausstattung Sharan.; Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung; ISOFIX-Halteösen; Kindersicherung elektrisch für hintere Türen; Lackierung: Uni; Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung; Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet; Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox; Multifunktionsanzeige; Nichtraucher Ausführung; Paket: "Licht und Sicht"; Parkbremse elektronisch; Polster: Stoff; Räder: Leichtmetallräder (4) "Memphis" 6,5 J x 16; Räder: Reifenkontrollanzeige; Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung; Schiebetüren hinten links und rechts; Servolenkung; Sicherheitsgurte: 5 Dreipunkt-Automatic-Gurte; Sitze: 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe; Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar; Sitze: Lendenwirbelstützen vorn; Sitze: Sport-Komfortsitze; Sitze: Vordersitze höheneinstellbar; Start-Stopp-System; Staub- und Pollenfilter; Steckdose: 12-V-Steckdose in der Mittelkonsole vorn und im Gepäckraum; Stoßfänger in Wagenfarbe mit Chromeinfassung des Lufteinlassgitters; Tagfahrlicht; Textilfußmatten; Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn; Wegfahrsperre, elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Fahrzeugschriftzüge - Entfall; Klimaanlage "Climatronic"; Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen); Multifunktionsanzeige "Plus"; Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenfahrlicht; Park-Pilot; Radio "RCD 310", 4 x 20 Watt, 8 Lautsprecher; Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65% lichtabsorbierend; Telefon: Mobiltelefonvorbereitung "Premium"

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem mittleren Allgemeinzustand.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WVVZZZ7NZBV015692 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 08.10.2020 11:00 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem Unterzeichner noch Herr Gadomsky anwesend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

Am Fahrzeug wurde ein reparierter Vorschaden festgestellt:

- Heckklappe instandgesetzt und lackiert

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Stoßfänger vorne unterhalb verschrammt
- Windschutzscheibe Steinschlagschäden
- Tür vorne links Lackkratzer
- Türgriff hinten links lackbeschädigt
- Tür vorne rechts örtlich verschürft
- Heckklappe örtliche Lackschäden
- Stoßfänger hinten verschürft
- Heckklappeninnenverkleidung starke Gebrauchsspuren
- Kofferrauminnenverkleidungen links und rechts starke Gebrauchsspuren
- Motorabdeckung unten verschürft

Sonstige Hinweise

letzter Service:
am 15.01.2020 bei 148500 Kilometer durchgeführt.

4 Winterreifen 215/60 R16 99H im Innenraum vorhanden

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IFS GmbH für Sachverständige)

Mainz, den 13.10.2020
Das Dokument umfasst 5 Seiten und keine Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.