

DEKRA Automobil GmbH
Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Südwestrundfunk Einkauf-Geräte-
Verwaltung Frau Kirschmer
Bestellnummer 4500228798
Neckarstr. 230
70190 Stuttgart

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart
Stuttgarter Str. 13
70469 Stuttgart
Telefon 0711 / 32019-0
Fax 0711 / 32019-47
E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Bernd Eckhardt
Tel. direkt 0711 32019-0
Tel. mobil 0171-4505622

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

S WR558

FIN

WVWZZZ7MZ7V002373

Eigen-Nr.	4500262471
Auftraggeber	Südwestrundfunk Einkauf-Geräte-, Verwaltung Frau Kirschmer, Bestellnummer 4500228798, Neckarstr. 230, 70190 Stuttgart
Ihr Auftrag vom	20.01.2021, durch Herrn Bader
Besichtigung	20.01.2021 um 09:30 Südwestrundfunk, Bestellnummer 4500228798, Neckarstr. 230, 70190 Stuttgart

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 20.01.2021 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Wiederbeschaffungswert

Serienausstattung

Abgas-Rückführung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Becherhalter (2) vorn, Bremsleuchte, dritte, Coming home-Funktion, Dachreling schwarz, Dekoreinlage: "black onyx", Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. ABS (Anti-Blockier-System), Fensterheber vorn elektrisch, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung Sharan., Heckscheibe heizbar, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage, Klimaanlage, Doppelklimaanlage "Climatronic", Kopfstützen: Rahmenkopfstützen für alle 5 Sitze, Lackierung: Uni, Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Nichtraucher Ausführung, Pollen- und Staubfilter mit Aktivkohleeinsatz, Polster: Stoff, Radio "RCD 200", Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Räder: Stahlräder (4) 6 J x 16, Seitenscheiben hinten rechts, manuell ausstellbar, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte 2. Sitzreihe mit Höheneinstellung für die äußeren Sitze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte 3. Sitzreihe hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: 2 Sitzaufnahmen in der 3. Sitzreihe, Sitze: Einzelsitze (3) hinten, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Klappische an den Rückseiten der Vordersitze, Staub- und Pollenfilter, Steckdose im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Batterie, zweite 280A (60Ah), Paket: "Professional", Sitze: Beifahrersitz höhenstellbar

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 20.01.2021 wurde ein Bewertungsgutachten zum Wiederbeschaffungswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Herrn Bader. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.01.2021.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.01.2021 um 09:30 Uhr durch Herrn Bernd Eckhardt bei Südwestrundfunk, Bestellnummer 4500228798, Neckarstr. 230, 70190 Stuttgart, im Beisein von Herr Bader.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Südwestrundfunk, Bestellnummer 4500228798, Neckarstr. 230, 70190 Stuttgart
Kennzeichen	S WR558
Tag der Erstzulassung	01.05.2006
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	12.07.2007

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2021
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VW
Marke	VOLKSWAGEN, VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	Sharan / Trendline
Aufbauart	Van
HSN / TSN	0603 / AEA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ7MZ7V002373
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	candyweiss
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel

Leistung / Hubraum
Schadstoffklasse
Felgen
Einsatzart
Km-Stand abgelesen

85 kW / 1896 cm³
98/69/EG II;B
Stahl mit Radzierblende
Firmenfahrzeug
126.582

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 91 T	Bridgestone / Blizzak LM-001	W /O	3 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Bridgestone / Blizzak LM-001	W /O	3 mm
2 links	195 / 65 R 15 91 T	Bridgestone / Blizzak LM-001	W /O	3 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Bridgestone / Blizzak LM-001	W /O	3 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Firmenfahrzeug

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Umlaufend Kratzer und Lackabplatzer; Abgasanlage starker Rostunterwandert; Radläufe hinten links und rechts Rost; Klimaanlage ohne Funktion; Laderaum Einbauten - entfernen (Bild 5); Stoßfänger hinten verschrammt (Bild 6); Türe hinten links und Kniestück streifend eingedellt (Bild 7, 8); Türe hinten rechts unten verschrammt und eingedellt (Bild 9); Stoßfänger vorne verschrammt (Bild 10).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Bernd Eckhardt
Dipl.-Ing. (FH)

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Laderaum Einbauten - entfernen



Bild 6 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 7 : Türe hinten links und Kniestück streifend eingedellt



Bild 8 : Türe hinten links und Kniestück streifend eingedellt



Bild 9 : Türe hinten rechts unten verschrammt und eingedellt



Bild 10 : Stoßfänger vorne verschrammt