

Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung

noch einsatzfähig innerhalb der Landesverwaltung

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

LKW Koffer

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

WI-JV 100

Erstzulassung/Baujahr

26.08.2011, 2011

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

WMAN03ZZ5CY271007

Motor

Diesel, funktionsbereit

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

MAN, TGL 8.180, 1516-000

Farbe

weiß

Km/Betriebstunden/HU/AU/SP

122.821 Km, HU 08-2026 fällig

Fahrzeugbrief Nr./Betriebserlaubnis

DV183794

Hubraum / Leistung

4.580 ccm, 132 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Normaler Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Normaler Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

Normaler Verschleiß

Bremsanlage

Normaler Verschleiß

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

225/75 R17,5 SR vorne ~ 10 mm, WR hinten ~ 8 mm

Fahrgestell und Aufbau

Guter Allgemeinzustand, jedoch Kratzer und leichte Dellen, vorhanden, sowie alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren.

elektrische Anlage

Funktionsbereit

Zubehör

BÄR Ladebordwand

Gesamteindruck

Durch seinen überwiegenden Kurzstreckeneinsatz ist das Fahrzeug

stärker verschlissen als nach der Laufleistung anzunehmen wäre. Die Grenze einer wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeit ist erreicht.



Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.