

Ing.-Büro Blum & Lesemann GmbH & Co. KG | 32657 Lemgo

Stadt Rinteln  
Klosterstr. 19  
  
31737 Rinteln

Lemgo, den 17.07.2026

## Fahrzeugbewertung

**FB26MB1440**

Bei Rückfragen bitte angeben!  
Sachverständiger: Martin Bichlmeier

### **Betrifft**

### **BEWERTUNG**

Fahrzeughalter:

Stadt Rinteln Tiefbau- und Umweltamt

Besichtigungsort:

Klosterstr. 20, 31737 Rinteln

Stadt Rinteln Baubetriebshof

Im Emerten 5, 31737 Rinteln

### **Zusammenfassung der Bewertung**

Händlerereinkaufswert inkl. MwSt.

8.000,00 EUR

Fahrzeugbewertung Nr.: FB26MB1440

Datum: 17.07.2026

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeughalter: Stadt Rinteln Tiefbau- und Umweltamt

Fahrzeugart: Zugmaschine  
Aufbau: Traktor  
Fabrikat: John Deere  
Typ / Untertyp: 3520  
Fzg.Ident.-Nummer: LV3520E470169  
Erstzulassung: 26.06.2008  
Letzte Zulassung: 26.06.2008

Motorart / Bauform / Zylinder: Diesel / /  
Leistung in kW: 27 kw  
Hubraum in ccm: 1496 ccm  
Nächste HU: 08.2027  
Laufleistung abgelesen: 5373 h (Betriebsstunden)

Gesamtmasse in kg: 3180 kg

|            |      |         |              |                    |
|------------|------|---------|--------------|--------------------|
| Bereifung: | v.l. | 6,0 mm  | 27X/8.50 -15 | Carlisle XTRA Grip |
|            | v.r. | 6,0 mm  | 27X/8.50 -15 | Carlisle XTRA Grip |
|            | h.r. | 10,0 mm | 400/70-20    | Carlisle XTRA Grip |
|            | h.l. | 10,0 mm | 400/70-20    | Carlisle XTRA Grip |

Allgemeinzustand: durchschnittlich  
Karosseriezustand: durchschnittlich  
Lackzustand: durchschnittlich  
Besichtigungszustand: unzerlegt  
Farbe / Lackart: grün Uni

Ausstattung: Allradantrieb, Heckzapfwelle, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Klimaanlage, Heckzapfwelle, Rundumkennleuchte, Fronthydraulik

Frontlader W0300CX027098, Schneeschild und Pallettengabel

Fahrzeugbewertung Nr.: FB26MB1440

Datum: 17.07.2026

## 1. Auftrag

Wir erhielten von der Stadt Rinteln am 10.07.2026 den Auftrag, eine Bewertung des Fahrzeuges John Deere 3520 zu erstellen. Die Beauftragung erfolgte telefonisch. Zu ermitteln ist der Einkaufswert des Fahrzeuges, bezogen auf das Besichtigungsdatum.

## 2. Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen, Herrn Bichlmeier, am 10.07.2026 um 08:15 Uhr.

Herr Schomburg war während der Besichtigung anwesend.

## 3. Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab die Übereinstimmung der Fahrzeug-Ident.-Nummer in den vorgelegten Kfz.-Papieren mit der am Fahrzeug befindlichen Nummer.

Dieser Bewertung sind zur Dokumentation 16 Lichtbilder beigelegt.

## 4. Fahrzeugzustand

### reparierte Vorschäden

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

### unreparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist die dem Alter, der Betriebsstunden und dem Einsatzzweck entsprechenden Gebrauchsspuren auf.

Diverse nutzungsbedingte Schäden, Gebrauchsspuren und Korrosion ringsum. Fahrzeug innen und außen verunreinigt.

Lackablösungen insbesondere im Bereich der Frontklappe. Faltenbalg Fahrersitz eingerissen.

Fahrzeugbewertung Nr.: FB26MB1440

Datum: 17.07.2026

## Sonstiges

Eine Überprüfung des Motors, des Getriebes, des Fahrwerks und des Unterbodens war aufgrund der Besichtigungsbedingungen nicht möglich.

Die Bewertung erfolgte nach den uns zur Verfügung gestellten Informationen. Eventuelle Ergänzungen bleiben vorbehalten.

## 5. Bewertungsergebnis

Der bei der Besichtigung vorgefundene Zustand der einzelnen Prüfpositionen des Fahrzeuges ist vorstehend näher beschrieben.

## Händlereinkaufswert

Der Händlereinkaufswert, bezogen auf das Bewertungsdatum, beläuft sich auf brutto

**8.000,00 EUR**  
**(achttausend)**

Zur Ermittlung des Händlereinkaufswertes wurden Recherchen in Online-Gebrauchtfahrzeugbörsen durchgeführt.

## 6. Schlussbemerkung

Die Überprüfung des Fahrzeuges sowie die Erstellung der Bewertung wurden unparteiisch und mit der im Verkehr üblichen Sorgfaltspflicht durchgeführt.



Der Sachverständige

Kfz.-Meister  
ZAK-Zertifizierung

- M. Bichlmeier -

Fahrzeugbewertung Nr.: FB26MB1440

Datum: 17.07.2026

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002





Fahrzeugbewertung Nr.: FB26MB1440

Datum: 17.07.2026

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Fahrzeugbewertung Nr.: FB26MB1440

Datum: 17.07.2026

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006





Fahrzeugbewertung Nr.: FB26MB1440

Datum: 17.07.2026

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008





Fahrzeugbewertung Nr.: FB26MB1440

Datum: 17.07.2026

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Fahrzeugbewertung Nr.: FB26MB1440

Datum: 17.07.2026

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012





Fahrzeugbewertung Nr.: FB26MB1440

Datum: 17.07.2026

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014





Fahrzeugbewertung Nr.: FB26MB1440

Datum: 17.07.2026

Bild Nr. 015



Bild Nr. 016

