

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Deutschland

Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertungen (Zertifikatsnummer
011212 der IfS GmbH für
Sachverständige)
☎ 061314654301
☎ 01712216874
✉ eckstein@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1977838



Fahrzeug:

MZ-TV661 / WV2ZZZ7HZGH061043

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1977838
Auftrag vom: 19.08.2026 / 10:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: Herr Gadomsky
Bewertungsdatum: 19.08.2026

Ordnungsmerkmale

Bestellangaben: 400065346

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst:

Händlereinkaufswert inkl. Mwst:



Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 25.08.2026 / 11:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Gadomsky

Beteiligte

Auftraggeber:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	Fahrzeughalter:	Südwestrundfunk Funkhaus Mainz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz
----------------------	--	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MZ-TV661	FIN:	WV2ZZZ7HZGH061043
HSN/TSN:	0603 / BTX	Fahrzeugart:	Transporter (Transporter)
Aufbau:	Bus	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T6 2.0 TDI Caravelle Comfortline	Erstzulassung:	05.01.2016
Letztzulassung:	05.01.2016	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	02.2027
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	Leistung:	110,0 KW
Hubraum:	1.968 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	manuell
Laufleistung abgelesen:	153791 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	153791 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	Candy-Weiß	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Titanschwarz/Titanschwarz- Titanschwarz/ Schwarz
----------------------------	---

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4904 mm / 1904 mm / 1970 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3080,0 kg
Leergewicht:	1943,0 kg
Nutzlast:	995,0 kg

Serienausstattung

Abdeckung Schiebetürleiste, Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Blinkleuchten seitlich in Chromoptik, Doppelscheinwerfer, Doppeltonfanfare, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch, Frontscheibe Verbundglas getönt, Getriebe 6-Gang, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Bus, Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum, Kraftstofftank: 70 Ltr., Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Multifunktionsanzeige Plus, Nichtraucher-Paket, Radstand 3000 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Türablagekasten vorn, Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperr (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung, Zuheizung, Zul. Gesamtgewicht 3,08 t

Sonderausstattung

2. Batterie, Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay), Ausführung: BlueMotion Technology, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi, Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten), Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts, Funkschlüssel (4) klappbar, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum), Lautsprecher (8), Mobiltelefon Schnittstelle und WLAN-Hotspot, Multimedia-Schnittstelle AUX-IN und USB-Schnittstelle, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Radioempfang digital (DAB+), Reserverad in Fahrbereifung, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3 Einzelsitze, Sitze im Lade-/FG-Raum: Modulares Sitzbefestigungssystem für 2./3.Sitzreihe, Sitz-Paket: 5-Sitzer, 2-3-0 (2 Einzelsitze, 3 Einzelsitze), Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung, Verglasung hinten abgedunkelt, WLAN-Hotspot

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Vorderachse rechts	205/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Hinterachse links	205/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Hinterachse rechts	205/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm

Allg. Angaben zur Bereifung:

Reifen starke Beanspruchungsspuren

Feststellungen

Letzte Inspektion am:	03.02.2025	Letzte Inspektion bei km-Stand:	127100 km
Nächste Inspektion am:	03.02.2027 / 161 Tag(e)	Nächste Inspektion bei km:	167100

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

- Seitenteil hinten links instandgesetzt und lackiert
- Schiebetür rechts instandgesetzt und lackiert

nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext (Sonstiges)

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 19.08.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV2ZZZ7HZGH061043 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Sonstiges

An dem Fahrzeug wurden folgende Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Dachhaut eingedrückt und gestaucht
- Windschutzscheibe Steinschlagschäden im Sichtbereich
- Motorhaube örtliche Steinschlagschäden
- Heckklappe örtlicher Lackschaden
- Stoßfänger hinten beschädigt und verschürft
- Seitenteil rechts im Radlaufbereich eingedrückt und gestaucht
- Schiebetür rechts verschürft und eingedrückt
- Außenspiegelblende rechts verschürft
- Heckklappeninnenverkleidung und C-Säulenverkleidung links beschädigt
- Fahrersitz aufgerissen
- Sitzpolster von Beifahrersitz und Rückbank verschmutzt
- Brennkammer der Standheizung erneuern (Altersgrenze erreicht)
- Zahnriemenenerneuerung erforderlich

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein

Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für Sachverständige)

Mainz-Gonsenheim, den 26.08.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 21 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.