

[Redacted]

vom 31.03.2026

[Redacted]

[Redacted]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **VS VS694E** **FIN** **W1K1770861J338394**

Auftraggeber	[Redacted]
Ihr Auftrag vom Besichtigung	

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 31.03.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	[Redacted]	
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)		

[Redacted]

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 31.03.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 31.03.2026.

Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

[REDACTED]
VS VS694E
23.11.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

11 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart
Hersteller
Typ / Verkaufsbezeichnung

Personenkraftwagen
Mercedes-Benz
A (BM 177)(03.2018->) / A 250 e (EURO 6d)

Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AJP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1770861J338394
Türen	5
Farbe	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
Lackierung	775
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	118 kW / 1332 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	15.527

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Continental / EcoContact 6 MO	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren die Winterreifen montiert: 205/55 R17 91H Hankook auf LM Rad. Profil: 6/6/7/7

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Standard, Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler), Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter vorn (doppelt), Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW), Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 1,3 Ltr. - 118 kW CGI Hybrid, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Regen-/Lichtsensor, Reifen 205/55 R17 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Tempomat, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond, WSS Kategorie: Hybrid

Sonderausstattung

Aufladesystem Wechselstrom (AC), Ausstattungs-Paket: Business, Diebstahlschutz-Paket, Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, Feuerlöscher, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Innenhimmel schwarz, Klimaautomatik (Thermotronic), LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Metallic-Lackierung, Park-Paket, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Scheinwerfer LED High Performance, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz-Komfort-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 07.11.2025 bei Kilometerstand 15.062.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 5).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 6 : Wartungsnachweis