DEKRA-Nr: 0486 / 034835 / 2026 / B082905000169 vom 04.11.2026

DEKRA Automobil GmbH
Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig

Deutsche Bundesbank SZ Bu Scanstelle
Postfach 570348
22772 Hamburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Leipzig
Torgauer Str. 235
04347 Leipzig
Telefon 0341 / 25939-0
Fax 0341 / 25939-76
E-Mail leipzig.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Oliver Winkler
Tel. direkt 034125939-0
Tel. mobil 015157168364

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **L QG4593** **FIN** **WV1ZZZ7HZLH067146**

Bestellnummer	BBK-10199588-1
Auftraggeber	Deutsche Bundesbank SZ Bu Scanstelle, Postfach 570348, 22772 Hamburg
Ihr Auftrag vom	21.08.2026, telefonisch durch Herrn Hildebrandt
Besichtigung	21.08.2026 um 10:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Leipzig, Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 21.08.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**29.033,61 EUR**	**34.550,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 21.08.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Hildebrandt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 21.08.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.08.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn Oliver Winkler bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Leipzig, Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig, im Beisein von Herrn Hildebrandt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 250 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand hinten links oberhalb 250 µm
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	L QG4593
Tag der Erstzulassung	03.08.2020
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	03.08.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW

DEKRA-Nr: 0486 / 034835 / 2026 / B082905000169 vom 04.11.2026

Typ / Verkaufsbezeichnung	7J0 / Transporter T6.1 DSG Lang
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	0603 / BXU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ7HZLH067146
zul. Gesamtmasse	3000 kg
Maße über alles L / B / H	5304 / 1904 / 1990 (mm)
Radstand	3400
Farbe	Reflexsilber-metallic (A7W)
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	110 kW / 1968 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	16.339 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 65 R 16 109/107 T C	Continental / VanContact 4Season	A /O	7 mm
	rechts	215 / 65 R 16 109/107 T C	Continental / VanContact 4Season	A /O	7 mm
2	links	215 / 65 R 16 109/107 T C	Continental / VanContact 4Season	A /O	8 mm
	rechts	215 / 65 R 16 109/107 T C	Continental / VanContact 4Season	A /O	8 mm
	Ersatzrad m. Stahlfelge	215 / 65 R 16 109/107 T C	Continental / VanContact 4Season	G /O	8 mm

A/ Ganzjahres; G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablage- und Staukästen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel, links und rechts konvex, Berganfahr-Assistent, Bodenbeläge: Gummibodenbelag im Fahrerhaus, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilisierungsprogramm, Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16" Bremsanlage, Fensterheber elektrisch, vorn, Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik, Heckklappe ohne Fenster, Heizung mit elektronischer Regelung, Kindersicherung, elektrisch betätigt, Kopfstützen (2), Lackierung: Uni, Leuchtweitenregulierung, Multikollisionsbremse, Nichtraucherausführung, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid", Radio "Composition Audio" mit TFT-Display (monochrom), Räder/ Reifen: 205/65 R 16 C 107/105 T, rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Stahlräder 6,5 J x 16 in 20-Loch-Design, Räder: Tire Mobility Set, Schiebetür im Fahrgast-/Laderaum: Schiebetür rechts, Schlüssel für Schliessystem: 2 Funkklappschlüssel, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, Start-Stopp-System, Staub und Pollenfilter, Tagfahrlicht, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, Zulassung als LKW

Sonderausstattung

Airbag: Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer, Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar, Automatische Distanzregelung ACC "follow to stop" bis 210 km/h, mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Bodenbeläge: 2 Fußmatten, aus Gummi, in Titanschwarz, Bodenbeläge: Universalboden im Fahrgast-/Laderaum, Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung im Fahrerhaus, Back-up-Horn und Abschleppschutz, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung, Entfall: Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum, Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht 3000 kg, Heckflügeltüren ohne Fenster, Heckflügeltürschließung mit Entriegelungsfunktion von innen, Klimaanlage im Fahrerhaus mit elektrischer Regelung, Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen, LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), Licht und Sicht, Multifunktionsanzeige "Plus" mit Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer inkl Abbiegelicht, ParkPilot im Front- und Heckbereich, Polster: Robuststoffsitzbezüge, Dessin "Robusta" im

Fahrerhaus, Radio-Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Raucherausführung, Reifenkontrollanzeige, Räder/ Reifen: 4 Ganzjahresreifen 215/65 R 16 C 106/104 T rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung, Scharniere für Hecktüren mit vergrößertem Öffnungswinkel (250°), Scheibenwaschdüsen beheizbar vorn und Waschwasserstandanzeige, Sitze 1. Sitzreihe: Beifahrerdoppelsitzbank rechts, Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar, Sitzkonfiguration - 3. Sitzeinstellungen: Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus, Sitzkonfiguration - 4. Lendenwirbelstützen: LW-stütze (man einst.) für Einzelsitz im Fahrerhaus, li., Sitzkonfiguration - 5. Armlehnen: Armlehnen für linken Sitz im Fahrerhaus, Standheizungen/Zusatzheizungen: Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion, Trennwände: Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Verzurr-Schienen: Seitliche Verzurrschienen im Laderaum (bei hoher Trennwand auch vorne), Verzurrösen zur Ladegutsicherung, verstärkt (ISO 27956)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 08 / 2026 bei Kilometerstand 16.323.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Umweltanhaftungen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Oliver Winkler

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.