



# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

ING.-BÜRO GELBE + KOLLEGEN - Mainzer Straße 121 - 65189 Wiesbaden

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Amt 34  
Postfach 39 11  
65029 Wiesbaden



## FAHRZEUGBEWERTUNG

**Nummer: 261633CB**

**Datum: 01.07.2026**

### Fahrzeugdaten:

<b>Fahrzeugart</b>	Pkw	<b>Amtl. Kennzeichen</b>	Nicht zugelassen
<b>Aufbau</b>	Kombilimousine	<b>Sitzplätze</b>	5
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Zahl der Türen</b>	5
<b>Typ</b>	RS 6 Avant (4GD)	<b>Zahl der Vorbesitzer</b>	n.b.
<b>Untertyp</b>	4.0 TFSI quattro	<b>Farbe</b>	Sebringschwarz
<b>KBA Nr.</b>	n.b.	<b>Erstzulassung</b>	n.b.
<b>Fahrgestellnummer</b>	n.b.	<b>Nächste HU</b>	n.b.
<b>Motorart</b>	Benzin	<b>Abgelesener km-Stand</b>	n.b.
<b>Zylinderanzahl</b>	8	<b>Angegebener km-Stand</b>	n.b.
<b>Hubraum</b>	3993 ccm	<b>Reifengröße vorn</b>	265/40 R 21 105V
<b>Leistung</b>	412 kW	<b>Reifengröße hinten</b>	265/40 R 21 105V
<b>Leergewicht</b>	n.b.	<b>Fabrikat vorn</b>	Pirelli Scorpion Winter
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	n.b.	<b>Fabrikat hinten</b>	Pirelli Scorpion Winter
		<b>Profiltiefe (mm)</b>	VR 5,0 HR 4,0 VL 5,0 HL 4,0

### Ergebnis:

Die auf den 30.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges nach den Bewertungsrichtlinien sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren hat zu folgendem Ergebnis geführt:

#### INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden  
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18  
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

#### Geschäftsführung

Dr. Marc Trömner\* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

#### Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

#### Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- \* Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

## **Bewertung 261633CB:**

Das Fahrzeug wurde am 30.06.2026 in Wiesbaden, Holzstr. 48 besichtigt.

## **Sonderzubehör und Ausstattung:**

Ausstattung siehe Fotoanlagen.

## **Wertbeeinflussende Faktoren:**

- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Motorprobelauf - nicht möglich
- Fahrzeugdokumente - nicht vorhanden
- Bremse rundum - stark korrodiert
- Keine Fahrzeugdaten vorhanden - VIN unkenntlich
- Alle Felgen - materialabtragend verschrammt
- Keramikbremse vorne und hinten - verschlissen
- Seitenwand links - streifen eingedrückt
- Tür hinten links - beginnende Korrosion und nicht fachgerecht ausgebessert
- Tür vorne - Klarlackbeschädigung
- Frontkamera - fehlt
- Kotflügel vorne links - verschrammt und erhöhte Lackschichtdicke
- Stoßfängerverkleidung vorne - gebrochen und verformt
- Motorhaube - mehrere tiefe Dellen
- Abdeckung Scheinwerferreinigungsanlage - fehlt
- Kotflügel rechts - streifend eingedrückt
- Türen rechts - verschürft
- Dach - mehrere tiefe Dellen und streifend eingedrückt
- Dachreling beidseitig - Lackablösung
- Seitenwand rechts - flächig streifend eingedrückt
- Fensterzierleiste rechts - verschürft
- Schlussleuchten rechts - gebrochen
- Heckklappe - flächig eingedrückt
- Endschalldämpfer - eingedrückt und verschoben
- Stoßfängerverkleidung hinten - plastisch verformt
- Aufprallquerträger - flächig eingedrückt
- Dachkantenspoiler - verschrammt

### **INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR**

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden  
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18  
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

#### **Geschäftsführung**

Dr. Marc Trömner\* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

### **Kraftfahrzeug-Sachverständige für**

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

### **Mitgliedschaften und Verbände**

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- \* Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Wir versichern, dass wir die Wertschätzung nach bestem Wissen und Gewissen, unberücksichtigt parteilicher Interessen, gefertigt haben.

Die Sachverständigen



Christian Bleßmann



Dr. Marc Trömner

## INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden  
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18  
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

### Geschäftsführung

Dr. Marc Trömner\* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

## Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

## Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- \* Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugaufwertung 261633CB

Datum: 01.07.2026

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004





# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugaufwertung 261633CB

Datum: 01.07.2026

Bild Nr. 005

Bild Nr. 006



Bild Nr. 007

Bild Nr. 008





# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugaufwertung 261633CB

Datum: 01.07.2026

Bild Nr. 009

Bild Nr. 010



Bild Nr. 011

Bild Nr. 012





# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugaufwertung 261633CB

Datum: 01.07.2026

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016





# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugaufwertung 261633CB

Datum: 01.07.2026

Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



Bild Nr. 019



Bild Nr. 020





# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugaufwertung 261633CB

Datum: 01.07.2026

Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



Bild Nr. 023



Bild Nr. 024





# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugaufwertung 261633CB

Datum: 01.07.2026

Bild Nr. 025



Bild Nr. 026



Bild Nr. 027



Bild Nr. 028





# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugaufwertung 261633CB

Datum: 01.07.2026

Bild Nr. 029

Bild Nr. 030



Bild Nr. 031

Bild Nr. 032





# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugaufwertung 261633CB

Datum: 01.07.2026

Bild Nr. 033



Bild Nr. 034



Bild Nr. 035



Bild Nr. 036

