



# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

ING.-BÜRO GELBE + KOLLEGEN - Mainzer Straße 121 - 65189 Wiesbaden

Landeshauptstadt Wiesbaden  
Amt 34  
Postfach 39 11  
65029 Wiesbaden



## FAHRZEUGBEWERTUNG

Nummer: 261616CB

Datum: 30.06.2026

### Fahrzeugdaten:

<b>Fahrzeugart</b>	Wohnwagen	<b>Amtl. Kennzeichen</b>	WI-QX 672
<b>Aufbau</b>	Wohnwagen	<b>Sitzplätze</b>	n.b.
<b>Hersteller</b>	Hobby	<b>Zahl der Türen</b>	1
<b>Typ</b>	Prestige	<b>Zahl der Vorbesitzer</b>	n.b.
<b>Untertyp</b>	545	<b>Farbe</b>	Weiß / Grau
<b>KBA Nr.</b>	n.b.	<b>Erstzulassung</b>	01.04.1989
<b>Fahrgestellnummer</b>	508850503	<b>Nächste HU</b>	08.2027
<b>Motorart</b>	ohne	<b>Abgelesener km-Stand</b>	Gesamtlauflistung nicht bekannt
<b>Zylinderanzahl</b>	ohne	<b>Angebener km-Stand</b>	Gesamtlauflistung nicht bekannt
<b>Hubraum</b>	ohne	<b>Reifengröße</b>	205/65 R 15 99V
<b>Leistung</b>	ohne	<b>Profiltiefe</b>	R: 7,0mm L: 7,0mm
<b>Leergewicht</b>	n.b.	<b>Fabrikat</b>	Radar Rivera Pro2
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	1300 kg		

### Ergebnis:

Die auf den 29.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges nach den Bewertungsrichtlinien sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren hat zu folgendem Ergebnis geführt:

#### INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden  
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18  
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

#### Geschäftsführung

Dr. Marc Trömner\* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

#### Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

#### Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- \* Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

## Bewertung 261616CB:

Das Fahrzeug wurde am 29.06.2026 in Wiesbaden, Holzstr. 48 besichtigt.

## Sonderzubehör und Ausstattung:

Siehe Fotoanlagen.

## Wertbeeinflussende Faktoren:

- Wohnwagen - stark verschmutzt
- Schlüssel - nicht vorhanden
- Fahrzeugdokumente - nicht vorhanden
- Bremse rundum - stark korrodiert
- Klappe vorne - gebrochen
- Wohnwagenfront - mehrfach eingedrückt
- Eingangstür - Außenhaut fehlt
- Innenraum - stark verschmutzt
- Seitenwand links streifend eingedrückt
- Innenraum - modrig
- Radlaufverkleidung links - Dichtung fehlt
- Seitenwand unten links aufgerissen

Wir versichern, dass wir die Wertschätzung nach bestem Wissen und Gewissen, unberücksichtigt parteilicher Interessen, gefertigt haben.

## Die Sachverständigen



Christian Bleßmann



Dr. Marc Trömner

### INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden

Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18

info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

#### Geschäftsführung

Dr. Marc Trömner\* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

### Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

### Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- \* Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugbewertung 261616CB

Datum: 30.06.2026

Bild Nr. 001

Bild Nr. 002



Bild Nr. 003

Bild Nr. 004





# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugausschuss 261616CB

Datum: 30.06.2026

Bild Nr. 005

Bild Nr. 006



Bild Nr. 007

Bild Nr. 008





# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugbewertung 261616CB

Datum: 30.06.2026

Bild Nr. 009

Bild Nr. 010



Bild Nr. 011

Bild Nr. 012





# GELBE + KOLLEGEN

*Unfallschaden – Gelbe fragen!*

Fahrzeugaufbereitung 261616CB

Datum: 30.06.2026

Bild Nr. 013

Bild Nr. 014



## INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden  
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18  
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

### Geschäftsführung

Dr. Marc Trömner\* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

## Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

## Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- \* Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen