



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

ING.- BÜRO GELBE + KOLLEGEN - Mainzer Straße 121 - 65189 Wiesbaden

Landeshauptstadt Wiesbaden
Amt 31
Postfach 39 11
65029 Wiesbaden



FAHRZEUGBEWERTUNG

Nummer: 262153TR

Datum: 16.09.2026

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugart	Pkw	Amtl. Kennzeichen	WI-EG 183
Aufbau	Kastenwagen Hochraum	Sitzplätze	/
Hersteller	Ford	Zahl der Türen	4
Typ	Transit Kasten	Zahl der Vorbesitzer	/
Untertyp	310 L3 Trend	Farbe	Frost-Weiß
KBA Nr.	unbekannt	Erstzulassung	11.11.2016
Fahrgestellnummer	WF0XXTTGXGD17197	Nächste HU	/
Motorart	Diesel	Abgelesener km-Stand	Gesamtaufleistung nicht ablesbar
Zylinderanzahl	4	Angegebener km-Stand	Letzter TÜV 12.2022/ 357292 Km
Hubraum	1995 ccm	Reifengröße vorn	215/65 R 15 14R
Leistung	77 kW	Reifengröße hinten	215/65 R 15 14R
Leergewicht	unbekannt	Fabrikat vorn	Nordexx
Zul. Gesamtgewicht	unbekannt	Fabrikat hinten	Nordexx
		Profiltiefe (mm)	VR 0,0 HR 2,0 VL 0,0 HL 2,0

Ergebnis:

Die auf den 14.09.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges nach den Bewertungsrichtlinien sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren hat zu folgendem Ergebnis geführt:

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömmner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömmner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Bewertung 262153TR:

Das Fahrzeug wurde am 14.09.2026 in Wiesbaden, Holzstr. 48 besichtigt.

Sonderzubehör und Ausstattung:

Produktionsstätte: Otosan, LKW-Zulassung, Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff, Karosserievariante: Mittelhohes Dach, Kühlergrill silber, Trittstufe hinten integriert, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Leuchtweitenregelung, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Abbiegelicht im Scheinwerfer, 3. Bremsleuchte, Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung), Stoßfänger teillackiert, Verglasung getönt, Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display, Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle, Drehzahlmesser, Bordcomputer, Parkpilotsystem vorn und hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Airbag Fahrerseite, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum, Haltegriff B-Säule, Klimaanlage, Innenraumfilter: Pollenfilter, Heizung mit Umluftschaltung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Fensterheber elektrisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar, Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad), Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Wegfahrsperr, Anti-Blockier-System (ABS), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Stahlfelgen 6,5x15, Radvollabdeckungen, Reifen 215/65 R15C ...T, Reserverad in Fahrbereifung, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Servolenkung, Elektron. Differentialsperre (EDS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Generator 165 A, Rußpartikelfilter, Trend, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, Radstand 3750 mm, Antriebsart: Frontantrieb, Getriebe 6-Gang, Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT, AUX-IN-Anschluss, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Armlehnen vorn, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Staukästen unter Sitzbank, USB-Schnittstelle, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Klapp Tisch in Beifahrerdoppelsitz integriert, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch, Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Vinyl, Fzg. ohne Spurwechsel-Warnsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser, Frontscheibe heizbar, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Winterreifen/M+S, Fzg. ohne Multimedia-Schnittstelle, Zusatzheizung elektrisch, Laderaumleuchte LED, Dachantenne, Laderaumschutz-Paket, Fzg. ohne Innenspiegel, Sicht-Paket 1

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden

Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18

info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömmner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömmner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen



GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Wertbeeinflussende Faktoren:

- Fahrzeug außen - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Motorprobelauf - nicht möglich
- Fahrzeugdokumente - nicht vorhanden
- Fahrzeuginnenraum - stark verschmutzt
- Hecktür hinten links - gerissen
- Hecktür hinten rechts - verformt
- Motorhaube - verformt
- Stoßfänger vorne - verschrammt
- Reifen vorne und hinten - unter Verschleißgrenze
- Tür vorne rechts - verformt
- Tür hinten rechts - verformt
- Seitenwand hinten rechts - verformt
- Rückleuchte links / rechts - gebrochen
- Stoßfänger hinten verschrammt / verformt
- Seitenwand hinten links- stark verformt
- Windschutzscheibe - Steinschläge mit Rissbildung
- Fahrersitzwange - aufgerissen

Wir versichern, dass wir die Wertschätzung nach bestem Wissen und Gewissen, unberücksichtigt parteilicher Interessen, gefertigt haben.

Die Sachverständigen



Thomas Rudelt



Dr. Marc Trömmner

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömmner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömmner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen





GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Fahrzeugbewertung 262153TR

Datum: 16.09.2026

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR

Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de

Geschäftsführung

Dr. Marc Trömmner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömmner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für

- » Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
- » Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
- » Minderwertgutachten
- » Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
- » Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände

- » Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
- » Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
- * Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen