[redacted]

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

[redacted]

[redacted]

Wertgutachten

Vorgang

[redacted]



Fahrzeug:

KO-KO573E / VR3UKZKXZMJ734106

[redacted]

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: [redacted]
Auftrag vom: 28.04.2026 / 13:00 Uhr
Auftrag per: [redacted]
Beauftragt durch:
Bewertungsdatum: 05.05.2026

Ordnungsmerkmale

Bestellangaben: [redacted]

Sonderwerte

Zeitwert ohne Mwst: [redacted]
Zeitwert inkl. Mwst:

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 05.05.2026 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: [redacted]
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: [redacted]

Fahrzeughalter: [redacted]

[redacted]

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	KO-KO573E	**FIN:**	VR3UKZKXZMJ734106
HSN/TSN:	1889 / ACM	**Fahrzeugart:**	PKW (PKW)
Aufbau:	SUV	**Hersteller:**	Peugeot
Modell:	2008 (e-)GT	**Erstzulassung:**	21.09.2021
Letztzulassung:	21.09.2021	**Nächste HU (Hauptuntersuchung):**	09.2026
Anzahl Vorbesitzer:	0	**Anzahl Türen:**	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	**Leistung:**	100,0 KW
Hubraum:	0 ccm	**Antriebsart:**	Elektro
Antriebskonzept:	Frontantrieb	**Getriebeart:**	keine Auswahl
Laufleistung abgelesen:	53314 Kilometer	**Laufleistung geschätzt:**	53314 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	LACK GRAU ARTENSE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	**Lackart:**	Metallic (2-Schicht)

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	LEDER NAPPA "4H"

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4300 mm / 1540 mm / 1530 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2030,0 kg
Leergewicht:	1548,0 kg

[redacted]

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB+ mit Farbdisplay und Connect-Box, Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachfarbe schwarz, Dachhimmel mit LED-Beleuchtung, Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake), Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber, Frontschürze verchromt, Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer, Gepäckraumboden verschiebbar, variabel, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getränkehalter vorn, Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenausstattung: Ziernähte farbig, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kartentasche an Vordersitze, Kindersicherung, manuell, Klimaautomatik, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, Kopfstützen hinten (3-fach), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW, Lenkrad mit Multifunktion, LM-Felgen, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Mirror Screen, Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD), Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Radstand 2605 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturkit, Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Full-LED, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Startanlage Keyless System, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verzurrösen Laderaum, Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Fahrassistenz-System: aktiver Spurpositionierungsassistent, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera, Fahrmodusschalter (Adaptives Traktionssystem), Grip-Control-Paket, Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Ladekabel Green Up mit Typ 2-Stecker (Mode 2), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Sitz vorn links mit Einstiegs- und Massagefunktion, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Artense-Grau Metallic, Voll-Leder-Paket

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag im Original vor

HU - Prüfbericht: lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/60 R 17,0 100 H	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Vorderachse rechts	215/60 R 17,0 100 H	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse links	215/60 R 17,0 100 H	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	215/60 R 17,0 100 H	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

[redacted]

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	**Fahrbereitschaft:**	fahrfähig
Letzte Inspektion am:	18.09.2024	**Letzte Inspektion bei km-Stand:**	38339 km
Verkehrssicherheit:	Ja	**Inspektion:**	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	nicht vorhanden	**Kühlwasserstand:**	ausreichend

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Klimaanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber hinten rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Fensterheber hinten links	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		

[redacted]

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Details zur Beschädigung

Lackierung

Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, Smart Repair

Anbauteile

Aufbau, Ladekanten-Schutz, verkratzt, akzeptierter Schaden

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 28.04.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung gepflegt.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer VR3UKZKXZMJ734106 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand ein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung gereinigt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Es war nur eine eingeschränkte Fahrprobe auf dem Betriebsgelände möglich.

Es wurde eine Systemprüfung des elektrischen Systems bis zum Erreichen der Betriebsbereitschaft (Ready) des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

Für die Empfänger dieses Gutachtens ist eine Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte nur zulässig, soweit sämtliche datenschutzrechtliche Vorschriften eingehalten werden, insbesondere keine personenbezogenen Daten unter Missachtung der europäischen Datenschutzgrundverordnung gespeichert werden. Die beigefügten Lichtbilder sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Sachverständigen zulässig.

Nachtragsbegründung

Aus folgenden Gründen war es erforderlich, zu dem ursprünglichen Gutachten ein Nachtrag zu erstellen:

- HU-Bericht wurde nachgereicht

[redacted]

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

[redacted]

[redacted] den 05.05.2026
Das Dokument umfasst 7 Seiten und 30 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.