GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

ING.- BÜRO GELBE + KOLLEGEN - Mainzer Straße 121 - 65189 Wiesbaden

Landeshauptstadt Wiesbaden
Amt 31
Postfach 39 11
65029 Wiesbaden

DAT EXPERT PARTNER

FAHRZEUGBEWERTUNG

Nummer: 262249TR
Datum: 09.11.2026

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugart	Pkw	**Amtl. Kennzeichen**	03-755-IB
Aufbau	Schrägheckklimousine	**Sitzplätze**	5
Hersteller	Volkswagen	**Zahl der Türen**	5
Typ	Golf VII Lim.	**Zahl der Vorbesitzer**	unbekannt
Untertyp	Comfortline	**Farbe**	Deep Black Perleffekt
KBA Nr.	unbekannt	**Erstzulassung**	unbekannt
Fahrgestellnummer	WVWZZZAUZHP316475	**Nächste HU**	unbekannt
Motorart	Diesel	**Abgelesener km-Stand**	Gesamtlaufleistung nicht bekannt
Zylinderanzahl	4	**Angegebener km-Stand**	Gesamtlaufleistung nicht bekannt
Hubraum	1598 ccm	**Reifengröße vorn**	205/55 R 16 91H
Leistung	85 kW	**Reifengröße hinten**	205/55 R 16 91H
Leergewicht	1335 kg	**Fabrikat vorn**	ViKing
Zul. Gesamtgewicht	1840 kg	**Fabrikat hinten**	Uniroyal
		Profiltiefe (mm)	VR 6,0 HR 5,0 VL 6,0 HL 5,0

Ergebnis:

Die auf den 09.11.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges nach den Bewertungsrichtlinien sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren hat zu folgendem Ergebnis geführt:

GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Bewertung 262249TR:

Das Fahrzeug wurde am 09.11.2026 in Wiesbaden, Rennbahnstr. 8a besichtigt.

Sonderzubehör und Ausstattung:

Modellpflege, Wartung: Longlife-Service, Chrom-Paket (1), Ausstattung Comfortline, Nichtraucher-Paket, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten, Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts, Leuchtweitenregelung, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Nebelschlussleuchte, Heckleuchten LED, Tagfahrlicht LED, Heckscheibenwischer, Stoßfänger lackiert, Chromleiste Stoßfänger vorn, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Frontscheibe Verbundglas getönt, Multifunktionsanzeige Plus, Einparkhilfe vorn und hinten, Reifenkontroll-Anzeige, Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal, Knieairbag Fahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Mittelarmlehne vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Rücksitzlehne geteilt, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kopfstützen hinten (3-fach), Fensterheber elektrisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Funkschlüssel (2) klappbar, Türgriffe außen Wagenfarbe, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Leseleuchten vorn und hinten, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Wegfahrsperre (elektronisch), Doppeltonhorn, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Fußmatten Textil, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Verbandkasten und Warndreieck, Anti-Blockier-System (ABS), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Bremsassistent, Parkbremse elektrisch, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Auto-Hold-Funktion, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Stabilisator vorn, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Differentialsperre (EDS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Antriebsart: Frontantrieb, Start/Stop-Anlage, Getriebe 5-Gang, Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Chromeinfassung Spiegelverstellung, Audiosystem: CD-Player, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, Chromeinfassung Lichtschalter, Karosserie: 5-türig, Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI, WLAN-Hotspot, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Lautsprecher (8), Spiegel-Paket, Batterie 70 Ah, Generator 140 A, Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth), Perleffekt-Lackierung, Rückfahrkamera (Rear View), Bremsbelagverschleissanzeige, Außenspiegel elektr. anklappbar, Scheibenwischer mit

Regensensor, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Dachhimmel Stoff, grau, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Kältemittel R 1234 YF, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist), Reifen 205/55 R16 ..V, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI KAT (DDYA), Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory, LM-Felgen 6,5x16 (Toronto), Antennen-Diversity, Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem), Luftzusatzheizung elektrisch, Mobile Online Dienste Car-Net, Klimazone: Nicht Heissland, Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink, Radioempfang digital (DAB+), Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, App-Connect, Rußpartikelfilter, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Volkswagen Media Control, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon

Wertbeeinflussende Faktoren:

- Fahrzeug außen - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Motorprobelauf - nicht möglich
- Fahrzeugdokumente - nicht vorhanden
- Seitenwand hinten rechts - Restreparaturspuren
- Tür hinten links - verkratzt / verformt
- Tür vorne links verkratzt / verformt
- Kotflügel vorne rechts - Delle mit Lackbeschädigung
- Tür vorne rechts - Kratzer
- Stoßfänger hinten - Lackbeschädigung / verformt
- Alufelgen verschrammt / Lackbeschädigungen

Seitenwand hinten rechts, Kotflügel vorne rechts, Motorhaube und Seitenwand hinten links sowie die Heckklappe, weisen erhöhte Lackwerte auf.

GELBE + KOLLEGEN

Unfallschaden – Gelbe fragen!

Wir versichern, dass wir die Wertschätzung nach bestem Wissen und Gewissen, unberücksichtigt parteilicher Interessen, gefertigt haben.

Die Sachverständigen





Thomas Rudelt

Dr. Marc Trömner

INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR
Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de
Geschäftsführung
Dr. Marc Trömner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für
» Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
» Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
» Minderwertgutachten
» Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
» Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände
» Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
» Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
* Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen

Fahrzeugbewertung 262249TR

Datum: 09.11.2026

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



INGENIEURBÜRO GELBE + KOLLEGEN GbR
Mainzer Straße 121 | 65189 Wiesbaden
Tel. 0611 77851-0 | Fax 0611 77851-18
info@gelbe-kollegen.de | www.gelbe-kollegen.de
Geschäftsführung
Dr. Marc Trömner* | Dipl.-Betriebswirtin Tatjana Trömner-Gelbe

Kraftfahrzeug-Sachverständige für
» Fahrzeuge (Haftpflicht-, Kaskogutachten)
» Kfz-, Oldtimer- und Youngtimer-Bewertungen
» Minderwertgutachten
» Kaufberatung bei Gebrauchtwagen
» Beratende und Sicherheitsingenieure

Mitgliedschaften und Verbände
» Zertifizierte Kfz-Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch ZAK-Zert GmbH
» Mitglied in den Berufsverbänden BVSK, ZAK, MAS, Classic Data
* Von der IHK Wiesbaden öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertungen