

Ingenieurbüro Dr. Kettenring & Winkler

Dipl.-Ing. Ralf Winkler
Siemensstr. 23
Kfz-Sachverständige und
DAT-Vertragspartner

DAT-Prüf- u. Schätzungsstelle
60594 Frankfurt
Telefon: 069/96 21 83-0
FAX.: 069/96 21 83-20

Vertragspartner der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT)

Amtliches Kennzeichen	F-CC 3500	Sitzplätze / Türen	8 / 4
Fahrzeugart	Transporter	Laderaum/Inhalt	-
Fabrikat	Volkswagen	Radstand	-
Typ	T5 2.5 TDI DPF	Zul.Gesamt-Gewicht	3000 kg Nutzlast ca. -
Aufbauart/Ausf.	Bus/Carav. Comfortline	Erstzulassung	24.09.2008
		Nächste HU	10.21
Fz.Identifikations-Nr.	WV2ZZZ7HZ9H051471	Abgelesener km-Stand	130.864 km
Motorart	Dieselmotor 5 Zyl.	Gesamtfahrstrecke	130.864 km
Leistung/Hubraum	96 kW (130 PS) / 2459 ccm	Anzahl Besitzer / Farbe	1 / Reflexsilber Metallic
Reifen/Zust. 1.Achse	: 215/65R16C 4,5/--/--/0,0mm	Trag-/Gesch.Idx./Si.Kz. :	106/T / Michelin
Reifen/Zust. 2.Achse	: 215/65R16C 5,0/--/--/5,0mm	Trag-/Gesch.Idx./Si.Kz. :	106/T / Michelin
unmontierte Reifen/Zust.:	205/65R16C M+S 5,0/--/--/5,0mm	Trag-/Gesch.Idx./Si.Kz. :	-/-/ Continental
unmontierte Reifen/Zust.:	205/65R16C M+S 5,0/--/--/5,0mm	Trag-/Gesch.Idx./Si.Kz. :	-/-/ Continental
Reserverad	: Notrad		

Mitgeschätzte Ausstattung:

2. Batterie, Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), Audio-Navigationssystem RNS mit Farbdisplay, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen), Lackierung: Metallic-Lackierung, Nebelscheinwerfer, Park-Distance-Control vorn und hinten, Reserverad in Fahrbereifung, Scheibenwaschdüsen beheizt, Seitenairbag / Kopfairbag vorn und Kopfairbag hinten, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz, Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer, Tagfahrlicht, Vorbereitung Mobiltelefon/Handy

Nicht mitgeschätzte Teile:

- keine -

Folgende wesentliche wertbeeinflussende Faktoren wurden festgestellt (siehe Ziffer 5 der umseitigen Hinweise für den Auftraggeber):

- siehe Anhang -

Der **Händlerverkaufswert** für das vorstehend beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

4.000,-- EUR Dieser Schätzwert versteht sich als **Endwert**.

Wert in Buchstaben

VIERTAUSEND-

Enthaltene MwSt. bei

Regelbesteuerung: 551,72 EUR

Erläuterung des Schätzwertes siehe Ziffer 4 der umseitigen Hinweise

Honorarschl.: 010600

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden (siehe Rückseite).

@111109/#3964/EUR

SV-Honorar	130,-- EUR	Zuschlag	0,-- EUR
+ 16% MwSt.	20,80 EUR	+ 16% MwSt.	0,-- EUR
Gesamt	150,80 EUR	Gesamt	0,-- EUR

Bewertungstag 31.08.2020

Ort und Datum Frankfurt 11.09.2020

Stempel

Der Sachverständige Bliss Sebastian

Ingenieurbüro Dr. Kettenring & Winkler

Dipl.-Ing. Ralf Winkler
Siemensstr. 23
Kfz-Sachverständige und
DAT-Vertragspartner

DAT-Prüf- u. Schätzungsstelle
60594 Frankfurt
Telefon: 069/96 21 83-0
FAX.: 069/96 21 83-20

Vertragspartner der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT)

Folgende wesentliche wertbeeinflussende Faktoren wurden festgestellt (siehe Ziffer 5 der umseitigen Hinweise für den Auftraggeber):
Steinschläge im Frontbereich und an Fahrertür; Frontscheibe Steinschläge; Motorhaube Delle; Stoßfänger vo li und Radlauf vo li verschrammt; Stoßfänger vo unterhalb angestoßen und verschrammt; Rückspiegel verschrammt; Heckklappe schließt schlecht und Innenverkleidung gebrochen; Heckklappe und Leuchenträger vermackt; Stoßfänger hi verschrammt; Radlauf hi re verschrammt; Türkanten angeschlagen; Unterbodenverkleidung eingerissen; Reifenflanke beschädigt vo re; diverse Lackschäden mit Lackstift ausgebessert; Instandgesetzte Unfallschäden vorne links und hinten; Sommerbereifung überaltert (2008); Sitzbezug Fahrer beschädigt; 3. Sitzreihe beschädigt, verzogen und lose; Dachhimmel verschmutzt; Kofferraum verschmutzt; eingeschränkte Probefahrt auf Betriebsgelände;

