



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Typenschild



Bild 6: Container Korrosion - ohne Reparatur



Bild 7: Tür links durchgerostet - instandsetzen und lackieren



Bild 8: Tür links durchgerostet - instandsetzen und lackieren