

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN

BwFuhrpark
SERVICE

Auftrags-Nr.: 294672
 Kennzeichen: Y-WA1 293
 Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	Y-WA1 293
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / C745
Fahrzeugident-Nr:	6W1272125
Erstzulassung:	09.05.2006
Km-Stand (abgelesen):	<u> </u>

Fahrzeugunterlagen			
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden	☐ Ja	☒ Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden	☐ Ja	☒ Nein
Inspektionsheft:	vorhanden	☐ Ja	☒ Nein
Radio Code Karte:	vorhanden	☐ Ja	☒ Nein

Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug