

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Dokumente




Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug




Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschäd... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschäd... - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - Korrosion - kein Abzug