

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN

Auftrags-Nr.: 295502
Kennzeichen: Y-WA1 743
Rücknahmeprotokoll zu Prüf-DL Bewertungsgutachten

Fahrzeugdaten		
Kennzeichen:	Y-WA1 743	
Hersteller / Baureihe / Modell:	MAN / Wechselcontainer / Fahrschulcontainer inkl. Gewicht	
Fahrzeugident-Nr:	6V1283009	
Erstzulassung:	26.09.2006	
Km-Stand (abgelesen):		

Fahrzeugunterlagen		
Zulassungsbescheinigung Teil 1:	vorhanden	☐ Ja ☒ Nein
Fahrzeugschlüssel:	vorhanden	☐ Ja ☒ Nein
Inspektionsheft:	vorhanden	☐ Ja ☒ Nein
Radio Code Karte:	vorhanden	☐ Ja ☒ Nein
Navigations CD / DVD / SD / Sonstiges:	vorhanden	☐ Ja ☒ Nein

Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - kein Abzug