



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten links



Bild 3: Schräg hinten rechts



Bild 4: Innenraum vorn




Bild 5: Typenschild



Bild 6: Container Korrosion - ohne Reparatur